



RG5XX REAKTİF GÜÇ KONTROL RÖLESİ KULLANIM KİLAVUZU



TSEK

TÜRK MALİ

K-Q
TSE-ISO-EN
9000

C-E
TSE-ISO-EN
14001

ÜRETİCİ FİRMA :

MAK-SAY® Elektrik Elektronik Malzemeleri San. ve Tic. A.Ş.

İstiklal Mah. Mareşal Fevzi Çakmak Cad. No: 40 Kırıç-Esenyurt/İSTANBUL

Tel: (0212) 689 52 50 (Pbx) - Faks: (0212) 689 52 60

E-Posta: bilgi@mak-say.com



0 1 0 4

Ver. 33

Cihazın Özellikleri:

- Dengesiz yükle sahip sistemlerde kullanılabilir.
- 16 kapasitif yük kademesi, 2+2 endüktif yük kademesi (Alarm ve Fan rölesi seçmeli) mevcuttur.*
- İhtiyaca göre monofaze ve trifaze kondansatör veya endüktör devreye alır.
- Her fazın ayrı ayrı cos ϕ 'sini hesaplar.
- Otomatik olarak akım yönü algılama ve faz sırası hatası uyarısı verir.
- Değişik güçteki kondansatörleri veya endüktörleri, ihtiyaca göre seçip otomatik kullanır.
- Test modu ile otomatik olarak kondansatör güçlerini algılar veya manuel giriş olanağı sağlar.
- Her faz için ayrı ayrı gerilim, akım ve harmonik hesaplar ve istenirse alarm röle çıkışını verebilir.
- Sıcaklık ölçümü yapılabılır ve aşırı sıcaklık durumunda istenirse alarm ve fan röle çıkışını verebilir.
- Cos ϕ , akım, gerilim, aktif, reaktif ve görünen güçleri ve 21 dereceye kadar Harmoniklerini gösterir.
- Aktif enerji, reaktif enerji gösterimi, enerji oranlarını hesaplar ve alarm çıkışını verebilir.
- 4 Kanal Yük Profili sayesinde istenilen parametreler Gerçek Zaman Saati etiketi olarak izlenebilinir. (*Sadece RG5XX - C/XC vardır.*)
- Hata durumları Gerçek Zaman Saati etiketi ile kayıt edilir ve izlenebilir. (*Sadece RG5XX - C/XC vardır.*)
- ModBus ile RS485 üzerinden uzaktan haberleşebilir. (*Sadece RG5XX - C/XC vardır.*)
- Akım trafosu dönüştürme oranı ayarlanabilir.
- Jeneratör algılama mevcuttur.
- Tristor sürücü ile statik kompansasyon yapılabilir. (*Sadece RG520-T/TC modellerinde vardır.*)

* Endüktif Yük kademesi sadece RG520 -E/ECde bulunmaktadır.

İÇİNDEKİLER

0- BAĞLANTIDAN ÖNCE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN TALİMATLAR

1- GİRİŞ

1.1- Genel Bilgiler

2- CİHAZIN DEVREYE ALINMASI

2.1- Montaj için Mekanik Boyutlar

2.2- Bağlantı Şeması

2.3- İlk Çalıştırma

2.4- RS485 Bağlantısının Yapılması

2.5- GPRS Modemin Bağlantısının Yapılması

3- PARAMETRELERİN GÖRÜNTÜLENMESİ - ANA MENÜ

3.1- Cos ϕ Gösterimi

3.2- Akım Gösterimi

- 3.3- Gerilim Gösterimi
- 3.4- Frekans Gösterimi
- 3.5- Aktif Güç Gösterimi
- 3.6- Reaktif Güç Gösterimi
- 3.7- Görünür Güç Gösterimi
- 3.8- Aktif Enerji Gösterimi
- 3.9- Endüktif Reaktif Enerji Gösterimi
- 3.10-Kapasitif Reaktif Enerji Gösterimi
- 3.11-Harmoniklerin Gösterimi
- 3.12-Sıcaklık Gösterimi
- 3.13-Hata Mesajları Gösterimi
- 3.14-Tarih ve Saat Gösterimi
- 3.15-Enerji Oran Gösterimi

4- PARAMETRELERİN AYARLANMASI - PROGRAMLAMA MENÜSÜ

- 4.0- Sifrenin Girilmesi
- 4.1- Çalışma Modu Ayarı
- 4.2- Hedef CosΦ Ayarı
- 4.3- Kademe Alma, Bırakma, Deşarj ve Günlük Test Kontrol Ayarı
- 4.4- Otomatik Kondansatör Güçlerinin Algılanması (TEST Modu)
- 4.5- Manuel Kondansatör Güçlerinin ve Faz Numaralarının Girilmesi
- 4.6- Akım ve Gerilim Trafosu Dönüştürme Ayarı
- 4.7- Alarm Ayarları
- 4.8- Fan Ayarları
- 4.9- Haberleşme Ayarları (*Sadece RG 5xx-C/xC ' vardır.*)
- 4.10- Şifre Kontrol Ayarları
- 4.11- Şıfırlama İşlemleri
- 4.12- Kademeelerin Manuel Olarak ON/OFF Ayarının Yapılması
- 4.13- Tarih ve Saatin Ayarlanması

5- MODBUS HABERLEŞME

- 5.1- Hata Kayıtlarının Okunması
(Sadece RG 5xx-C/xC ' vardır.)
- 5.2- Yük Profili Kayıtlarının Okunması
(Sadece RG 5xx-C/xC ' vardır.)

6- HATA MESAJLARI

- 6.1- Hata Kodları Tablosu

7- EKLER

- 7.1- Register Tablosu
- 7.2- Kondansatör Hesap Tablosu
- 7.3- Teknik Özellikler
- 7.4- Menü Haritası

0- BAĞLANTIDAN ÖNCE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN TALİMATLAR

- Cihaz yetkili kişiler tarafından, bağlantı şemasına uygun monte edilmelidir.
- Cihazın kapağı açılılmamalıdır.
- Cihazın temizlik ve bakımı için sadece kuru bez kullanılmalıdır.

Cihaza bağlanacak kondansatör gurupları ve büyülükleri, hedef CosΦ ayarları ve diğer ayarlar, kurulacak sisteme göre seçilmelidir. Bu ayarların ve seçimlerin düzgün yapılması, sağlıklı bir kompanzasyon yapmanın ilk ve en önemli adımıdır. Cihaz ayarları için fabrika çıkış değerleri, Teknik Özellikler kısmında verilmiştir.

1- GİRİŞ

1.1- Genel Bilgiler:

Endüktif yükler (Motor, balast, trafo vb.) alternatif gerilimde aktif gücün yanı sıra reaktif güç de tüketirler. Reaktif gücün tüketilmesinde bazı sınırlamalar getirilmiştir. Bu sebepten dolayı olabildiğince reaktif gücün azaltılması gerekmektedir. Reaktif güç kontrol röleleri kullanılarak sistemin ihtiyacı olan kondansatör güçleri devreye alınır veya devreden çıkartılır. Böylece reaktif güç bileşeni sıfıra yakın tutulmuş olacaktır.

Reaktif Güç Kontrol Rölesi (RGKR), benzer reaktif güç kontrol rölelerinden farklı olarak ihtiyaca göre monofaze veya trifaze kondansatör veya endüktör kullanılabilmektedir. Dengesiz yüklerin bulunduğu sistemlerde dahi başarılı bir şekilde kompanzasyon yapabilmektedir. Kondansatör kademeleri için 1-16 arasındaki bağlantı terminalleri kullanılır, endüktif yükler için ise E1,2,3,4 terminalleri kullanılmaktadır.* Güçleri bağlarken herhangi bir sıra takip edilmeden bağlantı yapılabılır. Bu özellik sayesinde kullanıcıya hem bağlantı kolaylığı hem de değişik güçte kondansatör kullanımına olanak sağlanmıştır. Kondansatörlerin devreye alınmadan veya devreden çıkartılmadan önce bekleme süresi ve kondansatörün tekrar devreye alınmasından önce ayarlanan deşarj bekleme süreleri vardır.


Hızlı yük değişimlerini Tristör çıkışlı statik kompanzasyon modeli(RG520-T/TC ile düzeltilebilmektedir. Tepki süresi 20 ms.dir.

RGKR kondansatör veya endüktör güçlerini otomatik algılayabilmektedir. Bununla beraber kullanıcının da manuel olarak kondansatör güçlerini girebildiği bir menüye de sahiptir. Kondansatör güçlerinin azalıp azalmadığı veya kademe bağlantılarında meydana gelen hatalar, otomatik yapılan günlük kontrol ile test edilmektedir. Oluşan kademe hataları için uyarı verilmektedir. Bu kontrolün kullanıcı tarafından KDME menüsünden aktif edilmesi gereklidir.

* Endüktif Yük kademesi sadece RG520 - E/EC de bulunmaktadır.

RGKR'de ayarlanabilir alarmlar sayesinde aşırı veya düşük gerilimde, aşırı veya düşük kompanzasyonda, yüksek harmonik, enerji oranlarında veya aşırı sıcaklık durumunda röle çıkışları verilebilir ve uygun ikaz ledleri ile alarm durumunu gösterebilmektedir. Fan çıkışının çalışmaya başlama sıcaklığı ve kapanma sıcaklığı ayarları da mevcuttur.

2- CİHAZIN DEVREYE ALINMASI



Kademeli Bağlantıları: RG5XX için 1-16 kademeleri kondansatör güçleri, E1-E4 endüktans kademeleri mevcuttur.* Bu terminale monofaze veya trifaze yükler bağlantı şemasına uygun bir şekilde ihtiyaca göre sırası önemlsiz olmaksızın bağlanabilir.

Tristör çıkışlı modellerde TR1,TR2,TR3 ve GND bağlantısı mevcuttur.

(Sadece RG520 - T/TC)

Gerilim Bağlantısı: 3 faz, 1 nötr gerilimlerin bağlanacağı terminalidir. Kademe bağlantılarının ortak faz ucu besleme gerilimi olan L1 fazi ile aynı olmalıdır.

Akım Bağlantısı: Üç fazlı sistemden çekilen akımlar 5 amperden büyük ise x5 tipi akım trafosu kullanılmalıdır. Bu terminale kullanılan akım trafosunun k ve I çıkışları bağlanacaktır. Ayrıca gerilim girişlerindeki sıra ile akım girişlerindeki sıranın da birbirine eşit olması gereklidir.

RS485: Cihaz ile bilgisayar arasında haberleşme yapılması için kullanılan terminaldir.(Sadece RG5xx - CxC vardır.)

Jeneratör Giriş: Jeneratör çalıştığını anlaşılmaması için kullanılır.

* Endüktif Yük kademesi sadece RG520 -E/EC de bulunmaktadır.

Ekran: Cihazın hesapladığı bütün değerler, hata mesajları ve programlama menüsünün gösterildiği ekrandır.

Hata Ledleri: Cihazın algıladığı hataların gösterildiği ledlerdir.

Kademeli Ledleri: Kademelerin aktif olup olmadığı veya kullanılıp kullanılmadıklarının gösterildiği ledlerdir.


Butonlar: Menü gösterimleri ve programlama işlemlerinin yapılması için kullanılan anahtarlardır.

K Ledleri: Ekranda gösterilen değerlerin 1000 ile çarpılarak okunması gerektiğini ifade etmektedir.

OTO ve MAN Ledleri: RGKR'nın çalışma modunu göstermektedir.


END ve KAP Ledleri: Displayde gösterilen CosΦ ve Reaktif Güç değerinin hangi bölgede olduğunu göstermektedir.

2.1- Montaj İçin Mekanik Boyutlar:




2.2.Bağlantı Şeması:

2.2.1 RCR518 ve RCR518-C modellerinin bağlantı Şeması aşağıdaki gibidir.




RCR518'de farklı olarak RS485 haberleşme bağlantı terminali bulunmamaktadır.

2.2.2 RG50-E ve RCR520-EC modellerinin bağlantı Şeması aşağıdaki gibidir.



RCR520-E'de farklı olarak RS485 haberleşme bağlantı terminali bulunmamaktadır.

2.2.3 RG520-T ve RG520-TC modellerinin bağlantı Şeması aşağıdaki gibidir.



RCR520-T'de farklı olarak RS485 haberleşme bağlantı terminali bulunmamaktadır.

2.3- İlk Çalıştırma:

Bağlantı Şemasında gösterildiği gibi cihazın elektriksel bağlantıları yapılır. Daha sonra sisteme gerilim verilerek aşağıdaki ayarlar yapılmalıdır.


- 1- Kullanılan akım trafosu dönüştürme oranı girilir.
- 2- RGKR nin kademelerine bağlanan kondansatör veya endüktör güçlerini otomatik olarak hesaplaması için TEST moduna girilmesi gereklidir. Kondansatör güçlerini 1-16 arasındaki terminallere, Endüktör güçlerini E1-E4 arasındaki terminallere bağlanmalıdır. (Bağlanan güçlerin otomatik algılandığı TEST Modu bölümüne bakınız. *
- 3- Alarm menüsündeki parametreler (gerilim, akım, oran, harmonik, sıcaklık vb) seviyeler kontrol edilir, ihtiyaca göre değiştirilir. Ayrıca hangi alarm durumlarda Alarm Rölesi aktif yapılmak isteniyor ise bu durumlar ayarlanır.

- 4- Diğer ayarlar fabrika çıkış değerleri ile sisteminizi kompanze edebilecek şekilde yapılandırılmıştır. Daha yüksek bir performans için; CosΦ sınır değerleri, kondansatör alma bırakma ve deşarj süreleri sisteminize uygun olarak değiştirilmelidir. Yani hızlı değişen yüklu sistemlerde alma bırakma süresi kısa tutulmalıdır.
- 5- E3 ve E4 endüktans bağlantılarının aktif olması isteniyor ise Alarm ve Fan menülerindeki IPTAL değerleri 1 yapılmalıdır. Bu durumda alarm ve fan çıkışları kompanzasyon işlevinde kullanılacaktır.*
- 6- Tristör çıkışlı model kullanılıyor ise (RG 520-T/TC) gerilim girişlerindeki fazların sıralaması RG-TRxx sürücüsüne bağlanırken KESİNLİKLE değiştirilmemelidir. Yani L1 gerilim girişine uygulanan faz → TR1 girişine, L2 → TR2 girişine ve L3 → TR3 girişine uygulanmalıdır.

* Endüktif Yük kademesi sadece RG520 - E/EC de bulunmaktadır.

2.4- RS485 Bağlantısının Yapılması:


(Sadece RG5xx - C/xC ' vardır.)




2.5- GPRS Modemin Bağlantısının Yapılması:

(Sadece RG5xx - C/xC ' vardır.)

Modem Üstten Görünüşü





3- PARAMETRELERİN GÖRÜNTÜLENMESİ - ANA MENÜ

RGKR Cihazı, Ana Menü ve Programlama Menüsü olmak üzere iki üst menü ve bunların altındaki alt menülerden oluşmaktadır. Hesaplanan değerlerin görüntülenmesi Ana Menü bölgesinde yapılmaktadır, ayarların yapılması ise Programlama Menüsü bölgesinde yapılmaktadır. Soldaki ekranda gösterilen menünün tanımlama bilgisi, sağdaki ekranlarda ise o menüye ilişkin faz değerleri gösterilmektedir.


(-) butonuna basıldığında bir sonraki menü ekranı, (+) butonuna basıldığında bir önceki menü ekranı gösterilir. 5 dakika boyunca hiçbir butona basılmaz ise sürekli CosF ekranı gösterilir.

() butonuna basıldığında ekranда gösterilen bilginin mevcut ise harmonik bilgilerine ulaşılır. ESC butonuna basıldığında ise tekrar Ana Menü ekranına dönülür.

3.1- $\text{Cos}\phi$ Gösterimi:


Bu adımda fazlara ait ekranların sol tarafındaki End ve Kap ledleri kullanıcıya hesaplanan $\text{Cos}\phi$ değerinin Endüktif veya Kapasitif bölgelerde olduğunu göstermektedir.

- (+) veya (-) butonlarına basılarak $\text{Cos}\phi$ ekranına ($\text{COS}\phi$) gelinir.
- (L) butonuna basılır ise, her faz için toplam harmonik distorsiyon ekranı aşağıda gösterildiği gibidir.
- (L) butonuna tekrar basılır ise, $\text{Cos}\phi$ 3. harmonik değeri gösterilir. Diğer harmonikler için yine (L) butonuna basılması gereklidir.
- **ESC** butonuna basılarak $\text{Cos}\phi$ ekranına geri dönülür.




3.2- Akım Gösterimi:

- (+) veya (-) butonlarına basılarak Akım ekranına (AKIM) gelinir.
- (L) butonuna basılır ise, her fazdaki akım için toplam harmonik distorsiyon ekranı aşağıda gösterildiği gibidir.
- (L) butonuna tekrar basılır ise, Akım 3.harmonik değeri gösterilir. Diğer harmonikler için yine (L) butonuna basılması gereklidir.
- **ESC** butonuna basılarak Akım ekranına geri dönülür.




3.3- Gerilim Gösterimi:

- (+) veya (-) butonlarına basılarak Gerilim ekranına (GRLM) gelinir
- (Δ) butonuna basılır ise, her fazdaki gerilim için toplam harmonik distorsyon ekranı aşağıda gösterildiği gibidir.
- (Δ) butonuna tekrar basılır ise, Gerilim 3.harmonik değeri gösterilir. Diğer harmonikler için yine (Δ) butonuna yapılması gereklidir.
- **ESC** butonuna basılarak Gerilim ekranına geri dönülür.




3.4- Frekans Gösterimi:

- (+) veya (-) butonlarına basılarak Frekans ekranına (FREK) gelinir.
- Her fazın frekans değeri sırasıyla gösterilir.




3.5- Aktif Güç Gösterimi:

- (+) veya (-) butonlarına basılarak Aktif Güç ekranına (A.GUC) gelinir.
- Bu ekranda gösterilen değerler KW cinsindendir. Ayrıca **k** ledinin yanması ekrandaki değerin MW cinsinden olduğunu ifade eder.
- (buttonuna basılır ise, her fazdaki aktif güç için toplam harmonik distorsiyon ekranı aşağıda gösterildiği gibidir.
- (buttonuna tekrar basılır ise, Aktif Güç 3.harmonik değeri gösterilir. Diğer harmonikler için yine (buttonuna basılması gereklidir.
- **ESC** butonuna basılarak Aktif Güç ekranına geri dönülür.



3.6- Reaktif Güç Gösterimi:


- (+) veya (-) butonlarına basılarak Reaktif Güç ekranına (R.GUC) gelinir.
- Bu ekranda gösterilen değerler KVar cinsindendir. Ayrıca **k** ledinin yanması ekrandaki değerin MVAr cinsinden olduğunu ifade eder.
- (butonuna basılır ise, her fazdaki reaktif güç için toplam harmonik distorsiyon ekranı aşağıda gösterildiği gibidir.
- (butonuna tekrar basılır ise, Reaktif Güç 3.harmonik değeri gösterilir. Diğer harmonikler için yine (butonuna basılması gereklidir).
- **ESC** butonuna basılarak Reaktif Güç ekranına geri dönülür.



Fazlara ait displaylerin yanında bulunan END ve KAP Ledleri, gösterilen reaktif enerjinin endüktif ya da kapasitif olduğunu belirtir.

3.7- Görünür Güç Gösterimi:

- (+) veya (-) butonlarına basılarak Görünür Güç ekranına (G.GUC) gelinir.
- Bu ekranda gösterilen değerler KVA cinsindendir. Ayrıca **k** ledinin yanması ekrandaki değerin MVA cinsinden olduğunu ifade eder.
- (butonuna basılır ise, her fazdaki görünürlük güç için toplam harmonik distorsiyon ekranı aşağıda gösterildiği gibidir.
- (butonuna tekrar basılır ise, görünürlük Güç 3.harmonik değeri gösterilir. Diğer harmonikler için yine (butonuna basılması gereklidir).
- **ESC** butonuna basılarak Görünür Güç ekranına geri dönülür.



3.8- Aktif Enerji Gösterimi:

R.ENR	123
	234
	125

(+) veya (-) butonlarına basılır. Aktif Enerji ekranı (A.ENR) yanda gösterildiği gibidir.

Aktif Enerji gösteriminde sağ üstteki display MWh, ortadaki display kWh, alttaki display de Wh değerini gösterir.

3.9- Endüktif Reaktif Enerji Gösterimi:

E.ENR	123
	234
	125

(+) veya (-) butonlarına basılır. Endüktif Reaktif Enerji ekranı (E.ENR) yanda gösterildiği gibidir.

Endüktif Enerji gösteriminde sağ üstteki display MVArh, ortadaki display kVArh, alttaki display de VArh değerini gösterir.

3.10- Kapasitif Reaktif Enerji Gösterimi:

K.ENR	123
	234
	125

(+) veya (-) butonlarına basılır. Kapasitif Reaktif Enerji ekranı (K.ENR) aşağıda gösterildiği gibidir.

Kapasitif Enerji gösteriminde sağ üstteki display MVArh, ortadaki display kVArh, alttaki display de VArh değerini gösterir.

3.11- Harmoniklerin Gösterimi:

Harmonikler, ilgili parametrenin alt menülerinde gösterilir. Bunun için hangi harmonik isteniyor ise o parametre gösterildiği esnada (**L**) butonuna basılmalıdır. İlk gösterilen değer Toplam harmoniktir. (**L**) butonuna her basıldığında sırasıyla 3. harmonik, 5. harmonik21.harmonik şekilde gösterilir.

3.12- Sıcaklık Gösterimi:

SCK		(+) veya (-) butonlarına basılır. Sıcaklık ekranı yanda gösterildiği gibidir. Sıcaklık değeri °C cinsinden gösterilir.

3.13- Hata Mesajları Gösterimi:

HATA		(+) veya (-) butonlarına basılır. Soldaki displayde "HATA" yazlığında, (L)'e basılarak varsa hatalara ilişkin bir numara gösterilecek ve uygun hata ledi yanacaktır. Diğer hataları görmek için tekrar (L)'e basmak gereklidir. Eğer gösterilecek hiçbir hata yok ise yandaki şekilde boş ekran gözükecektir. Hata numarası ekteki Hata Kodları Tablosundan bakılabilir.

3.14- Tarih ve Saat Gösterimi:

SAAT		(+) veya (-) butonlarına soldaki displayde "SAAT" yazısı gözükené kadar basılır. Sağ üstteki displayde yıl, ortadakinde ay ile gün, alttakinde ise saat ve dakika gösterilir.

3.15- Enerji Oran Gösterimi:

ORAN		(+) veya (-) butonlarına soldaki displayde "ORAN" yazısı gözükené kadar basılır. Sağ üstteki ekranda sistemin cezada olup olmadığı gösterilir. "nor" normal, "ceza" ise sistemin ayarlanan hedefin dışında enerji oranlarına ulaştığı gösterilmektedir. Orta ekranda endüktif/aktif, alt ekranda kapasitif/aktif yüzdelik enerji oranları gösterilir.

4- PARAMETRELERİN AYARLANMASI - PROGRAMLAMA MENÜSÜ

Parametreleri ayarlayabilmek için Programlama Menüsüne girmek gereklidir. Programlama Menüsüne girebilmek için Ana Menüde iken (**1**) butonuna 3 saniye boyunca basmak gereklidir. Şifre aktif edilmiş ise, Programlama Menüsüne her girişte Şifre sorgu ekranı gelecektir ve şifrenin doğru olarak girilmesi gerekmektedir.


Şifrenin girilmesi bir sonraki maddede açıklanmaktadır.

Parametreler maddelerde anlatıldığı sıraya ekrana gelirler. Programlama menüsünde 5 dakika boyunca hiçbir butona basılmaz ise sistem otomatik olarak Ana Menüdeki CosΦ ekranına geri dönecektir.

Sonraki maddelerde şifrenin girilmesi kısmı anlatılmayacaktır.

4.0- Şifrenin Girilmesi:

(**1**) butonuna 3 saniye süresince basınız. Şifre aktif edilmişse aşağıdaki ekran gözükecektir.


(+/-) veya (-) butonlarına basılarak 0-9 arasında istenilen rakam seçilir. İstenen rakamı girip bir sonraki rakamı girmek için (**1**) butonuna basılır. Bir önceki rakama dönmek için **ESC** butonuna basılır. Son rakam girildikten sonra (**1**) butonuna basılırsa, eğer şifre doğruysa Programlama menüsündeki Çalışma Modu (MOD) ekranı gelir. Yanlış şifre girildiğinde tekrar şifre istenir.

Fabrika çıkışında şifre aktif değildir. Bu durumda programlama menüsünde her girişte şifre ekranı gözükmeden Çalışma Modu ayarı menüsünde gelinir.


4.1- Çalışma Modu Ayarı:

Otomatik ve Manuel olmak üzere iki çalışma modu vardır.



OTO: Otomatik modu ifade etmektedir. Hedef CosΦ otomatik olarak sağlanır. Bunun için ihtiyaç duyulan kondansatör güçleri, belli bir sırada bakılmaksızın otomatik olarak devreye alınır veya devreden çıkarılır.

MAN: Manuel modu ifade etmektedir. Kondansatörler kullanıcının seçimi ile manuel olarak devreye alınıp çıkarılır. Daha çok kademelerin çalışıp çalışmadıklarının testini yapmak için kullanılır. Bu modda iken hedef CosΦ kullanıcının manuel olarak kademeleri açıp kapatması ile sağlanacaktır.

Çalışma modu ayarını yapmak için Programlama Menüsünde iken (+) ya da (-) butonuna aşağıdaki ekran gözükene kadar basınız.





() butonuna basınız. Daha sonra (+) veya (-) butonlarına basınız ve aşağıdaki modlardan biri seçiniz. Otomatik mod için "OTO" manuel mod için "MAN" seçilmelidir.




Veya

Kayıt işlemi için () butonuna basınız. Eğer değişiklik yapmadan çıkmak isteniyor ise **ESC** butonuna basınız.



1 sn sonra



Başka ayar yapılmayacak ise (+) veya (-) butonları kullanılarak çıkış ekranına (CKIS) gelip () butonuna basılarak Programlama menüsünden çıkış yapılmalıdır.

Ver.No

4.2- Hedef CosΦ Ayarı:

0,8 Endüktif ile 0,8 Kapasitif arasında hedef CosΦ değeri ayarlanabilir. Çalışma modu OTO'da iken, cihaz otomatik olarak ayarlanan hedef CosΦ değerine ulaşabilmek için uygun kademeleri devreye alır veya devreden çıkartır.

END: Hedef CosΦ'nin endüktif sınırlarını belirtir.

KAP: Hedef CosΦ'nin kapasitif sınırlarını belirtir.

COSQ

Hedef cosΦ ayarını yapmak için Programlama Menüsünde iken (+) ya da (-) butonuna yandaki ekran gözükmeye kadar basınız.

4.2.a-Hedef endüktif cosΦ ayarın yapılması:

END

0.950

() butonuna basınız. Daha sonra (+) veya (-) butonları kullanılarak yandaki menünün gözükmesi sağlanır.

END

0.950

() butonuna basınız ve yanıp sönen değeri (+) veya (-) butonlarını kullanarak değiştiriniz. Bu ayar 0,8 ile 1,0 arasında değiştirilmektedir.

Kaydetmek için () butonuna basınız. Değişiklik yapılması istenmiyor ise ESC butonuna basılmalıdır.

SAVE

1 sn sonra

END

0.950

CKIS

Başka ayar yapılmayacak ise önce **ESC** butonuna basılarak Hedef CosΦ ekranına geri dönülür. Oradan da (+) veya (-) butonları kullanılarak çıkış ekranına (CKIS) gelip () butonuna basılarak Programlama menüsünden çıkış yapılmalıdır.

Ver.No

4.2.b-Hedef kapasitif cosΦ ayarın yapılması:

KRP	0.950

() butonuna basınız. Daha sonra (+) veya (-) butonları kullanılarak yandaki menünün gözükmesi sağlanır.

KRP	0.950

() butonuna basınız ve yanıp sönen değeri (+) veya (-) butonlarını kullanarak değiştiriniz. Bu ayar 0,8 ile 1,0 arasında değiştirilmektedir.

Kaydetmek için () butonuna basınız. Değişiklik yapılması istenmiyor ise **ESC** butonuna basılmalıdır.

SRVE	

KRP	0.950

1 sn sonra

CKIS	

Başka ayar yapılmayacak ise önce **ESC** butonuna basılarak Hedef CosΦ ekranına geri dönülür. Oradan da (+) veya (-) butonları kullanılarak çıkış ekranına (CKIS) gelip () butonuna basılarak Programlama menüsünden çıkış yapılmalıdır.

4.3- Kademe Alma, Bırakma, Deşarj ve Günlük Kademe Güç Test Kontrol Ayarı:

Kondansatörleri devreye almadan veya devreden çıkarmadan önceki bekleme ayarı yapılır. Kondansatör devreden çıkarıldıktan sonra tekrar devreye alınmadan önce tamamen deşarj olması gerekmektedir. Bunu sağlamak amacıyla kondansatörlerin deşarj olma süreleri de ayarlanabilmektedir. Ayarlanan süreler saniye cinsindendir. Kadelerin günlük test yapılarak güç değerlerinde azalma olup olmadığını anlaşılması için, test kontrol menüsü mevcuttur.

K. ON: Kondansatörleri devreye almak için kullanılan bekleme süresini ifade etmektedir.

K. OFF: Kondansatörleri devreden çıkarmak için kullanılan bekleme süresini ifade etmektedir.

K. DSJ: Kondansatörlerin deşarj olabilmesi için gerekli olan bekleme süresini ifade etmektedir.

K. TST: Kademe güçlerinin değerlerinde azalma olup olmadığıının anlaşılması için kullanılan Test işleminin kontrol menüsüdür.

KOTE



Programlama Menüsünde iken (+) ya da (-) butonuna yandaki Kademe Ayar ekranı gözükmeye kadar basınız.




Not: Bekleme zaman ayarlarının kısa tutulması, RGKR'nın hızlı tepki vermesine neden olacaktır. Bu durum ise Kondansatör Güçlerinin ve Kontaktörlerin normal ömrülerini kısaltacaktır. Bu nedenle kurulduğu sistemin ihtiyaçlarına göre bekleme süresi ayarına dikkat edilmelidir.



4.3.a-Kademe alma gecikme zaman ayarının yapılması:

K.ON



(T) butonuna basınız. Daha sonra (+) veya (-) butonları kullanılarak yandaki menünün gözükmemesi sağlanır.



K.ON



(T) butonuna basınız ve yanıp sönen değeri (+) veya (-) butonlarını kullanarak değiştiriniz. Girilen sayı saniye cinsindendir ve 1 ile 180 saniye arasında değiştirilebilmektedir.



(T) butonuna basınız ve Kademe Alma gecikme süresini kaydediniz. Değişiklik yapılması istenmiyor ise **ESC** butonuna basılmalıdır.


SAVE



K.ON



1 sn sonra



CKIS



Ver.No

Başka ayar yapılmayacak ise önce **ESC** butonuna basılarak Kademe Ayar ekranına (KDME) geri dönülür. Oradan da (+) veya (-) butonları kullanılarak çıkış ekranına (CKIS) gelip (**TL**) butonuna basılarak Programlama menüsünden çıkış yapılmalıdır.

4.3.b-Kademe bırakma gecikme zaman ayarının yapılması:

K.OFF



(**TL**) butonuna basınız. Daha sonra (+) veya (-) butonları kullanılarak yandaki menünün gözükmesi sağlanır.

K.OFF



(**TL**) butonuna basınız ve yanıp sönen değeri (+) veya (-) butonlarını kullanarak değiştiriniz. Girilen sayı saniye cinsindendir ve 1 ile 180 saniye arasında değiştirilebilmektedir.

(**TL**) butonuna basınız ve Kademe bırakma gecikme süresini kaydediniz. Değişiklik yapılması istenmiyor ise **ESC** butonuna basılmalıdır.

SAVE



1 sn sonra

K.OFF



CKIS




Ver.No

Başka ayar yapılmayacak ise önce **ESC** butonuna basılarak Kademe Ayar ekranına (KDME) geri dönülür. Oradan da (+) veya (-) butonları kullanılarak çıkış ekranına (CKIS) gelip (**TL**) butonuna basılarak Programlama menüsünden çıkış yapılmalıdır.

4.3.c-Kondansatör deşarj olma süresi ayarının yapılması:




() butonuna basınız. Daha sonra (+) veya (-) butonları kullanılarak yandaki menünün gözükmesi sağlanır.




() butonuna basınız ve yanıp sönen değeri (+) veya (-) butonlarını kullanarak değiştiriniz. Girilen sayı saniye cinsindendir ve 1 ile 180 saniye arasında değiştirilebilmektedir.

() butonuna basınız ve Kondansatör deşarj olma gecikme süresini kaydediniz. Değişiklik yapılması istenmiyor ise **ESC** butonuna basılmalıdır.




1 sn sonra



Başka ayar yapılmayacak ise önce **ESC** butonuna basılarak Kademe Ayar ekranına geri dönülür. Oradan da (+) veya (-) butonları kullanılarak çıkış ekranına (CKIS) gelip () butonuna basılarak Programlama menüsünden çıkış yapılmalıdır.

4.3.d-Kondansatör güclerinin günlük test kontrol menüsü ayarının yapılması:



() butonuna basınız. Daha sonra (+) veya (-) butonları kullanılarak yandaki menünün gözükmesi sağlanır.

K.TST

1

(buttonuna basınız ve yanıp sönen değeri (+) veya (-) butonlarını kullanarak değiştiriniz. 0 → Günlük kademe testi pasif, 1 → aktif anlamına gelmektedir.

(buttonuna basınız ve yapılan ayarı kaydediniz. Değişiklik yapılması istenmiyor ise **ESC** butonuna basılmalıdır.

SAVE

K.TST

0

1 sn sonra

CKIS

Ver.No

Başka ayar yapılmayacak ise önce **ESC** butonuna basılarak Kademe Ayar ekranına geri dönülür. Oradan da (+) veya (-) butonları kullanılarak çıkış ekranına (CKIS) gelip (buttonuna basılarak Programlama menüsünden çıkış yapılmalıdır.

4.4- Otomatik Kondansatör Güçlerinin Algılanması:


Cihaz otomatik olarak kondansatör güçlerini algılayabilir ve kondansatör güçlerinin hangi faz veya fazlara bağlandığını tespit edebilmektedir.

Test modunun başlayabilmesi için iki şart yerine getirilmelidir.


1) Cihazın Programlama Menüsündeki MOD (Çalışma Modu) Ayarı, OTO (otomatik) seçilmiş olmalıdır.

2) İşletmede teste başlarken çekilen akım miktarının 15mA'den büyük olması gereklidir veya birinci kademe kondansatör yerine min. 15mA akım çekebilecek güçte TriFaze kondansatör bağlanması gerekmektedir. Bu şart sağlanmadığı durumda ekranda uyarı olarak AKIM yazacaktır ve TEST'den çıkışacaktır.

Otomatik kondansatör güçlerinin algılanması ayarının yapılması:





Programlama Menüsünde iken (+) ya da (-) butonuna yandaki ekran gözükene kadar basınız.




() butonuna basınız, Otomatik Algılama başlayacaktır. Test sırasında sağdaki 3 ekranda bulunan kondansatör güçlerinin değerleri sıra ile gösterilecektir. Tüm kondansatör güçleri başarılı bir şekilde algılanır ise test modu bittiğinde ekranda "END" yazar.


Bu durumda () veya **ESC** butonuna basılırsa otomatik olarak bulunan kondansatör güçleri kaydedilir ve çıkarılır.



1sn sonra



Otomatik algılamanın devam ettiği herhangi bir anda **ESC** butonuna basıldığında işlem iptal edilmiş olacaktır. Bu durumda kondansatör güçleri kaydedilmez ve ekranda "ESC" yazılır.



() veya **ESC** butonuna basılarak Test işleminden çıkışmış olacaktır.
Sistemdeki yüklerin çok fazla değişken olması, Test modunun başarısını olumsuz etkilemektedir. Bu sebepten Test esnasında mümkün oldukça hızlı değişken yüklü cihazların çalıştırılmaması Testin başarısını artıracaktır.

HATA



Değişken yüklerden dolayı Test sonucunda değeri hesaplanamayan kondansatör güçleri oluşabilir. Bu durumda Test bitiminde ekranda "HATA" yazısı gösterilecektir.

Bu durumda (**L**) veya **ESC** butonuna basılırsa bulunamayan kademe güçleri de sıfır yapılır, bulunan kondansatör güçleri kaydedilir ve TEST ekranına geri dönülür.

SAVE



TEST



1 sn sonra

NOT: Test sonrasında ekranda "HATA" yazısı görüldüğü zaman bulunamayan kondansatör güçlerinin kullanıcı tarafından manuel girilmesi gerekmektedir. "KON.G" menüsüne bakınız.

CKIS



Başka ayar yapılmayacak ise (+) veya (-) butonları kullanılarak çıkış ekrانına (CKIS) gelip (**L**) butonuna basılarak Programlama menüsünden çıkış yapılmalıdır.

Ver.No

Kademe Güçlerinin Günlük Otomatik Testinin Yapılması:

RGKR günde bir defa otomatik olarak kondansatör güçlerinin sağlığı olup olmadığı kontrol edilmektedir. Bu test sırasında değeri bozulmuş kondansatör güçleri veya olası bağlantı hataları algılanmaya çalışılır. Test sonrasında hata bulunur ise ilgili kademe hata numarası HATA menüsünde gösterilir. Böylece kullanıcının problemin varlığını haberdar olması sağlanmaktadır. Test esnasında ekranda aşağıdaki ekran gösterilmektedir.

TEST



Test hergün saat 15:00 da yapılmaktadır. Test sırasında **ESC** butonuna basıldığında test iptal edilmiş olacaktır.

Günlük kontrol yapılması kullanıcının isteğine bırakılmıştır. Eğer "KDME" menüsündeki "K.TST" değeri 1 yapılr ise günlük test yapılır. Fabrika çıkış ayarında bu değer 0'dır, yani günlük kademe test işlemi pasiftir.

4.5- Manuel Kondansatör, Endüktör Güçlerinin ve Faz Numaralarının Girilmesi:

Manuel olarak Kondansatör güçlerinin girildiği ve faz numaralarının ayarlarının yapıldığı menüdür.

1 KD: 1. kademedeki kondansatörün güç değerini ve bağlanmış olduğu faz numarasını gösterir.

2 KD: 2. kademedeki kondansatörün güç değerini ve bağlanmış olduğu faz numarasını gösterir.

...

...

16 KD: 16. kademedeki kondansatörün güç değerini ve bağlanmış olduğu faz numarasını gösterir.

E1: 1. Kademedeki Endüktör güç değerini ve bağlanmış olduğu faz numarasını gösterir.*

E2: 2. Kademedeki Endüktör güç değerini ve bağlanmış olduğu faz numarasını gösterir.*

E3: Alarm E3 kademedeki Endüktör güç değerini ve bağlanmış olduğu faz numarasını gösterir. Alarm röle çıkıştı iptal edilmiş ise gözükür.*

E4: Fan E4 kademedeki Endüktör güç değerini ve bağlanmış olduğu faz numarasını gösterir. Fan röle çıkıştı iptal edilmiş ise gözükür.*

TR1 : L1 fazına bağlanan tristör kotrollü endüktansın gücünü gösterir.

TR2 : L2 fazına bağlanan tristör kotrollü endüktansın gücünü gösterir.

TR3 : L3 fazına bağlanan tristör kotrollü endüktansın gücünü gösterir.

(RG520-T/TC modelinde)

* Endüktif Yük kademesi sadece RG520-E/EC de bulunmaktadır.

KON5



Programlama Menüsünde iken (+) ya da (-) butonuna yandaki ekran gözükene kadar basınız.



Bu ayarlar tüm kademeler için ayrı ayrı yapılır.

110

0.000

(⬅) butonuna basınız. Daha sonra (+) veya (-) butonları kullanılarak yandaki menünün gözükmesi sağlanır.

000



110

1095

12

() butonuna basınız ve sağ orta ekrandaki yanıp sönen değeri (+) veya (-) butonlarını kullanarak değiştiriniz. Ayarlanan bu değer kondansatörün bağlanmış olduğu faz numarasını belirtmektedir

ve sırası ile 1,2,3,12,23,13, ve 123 olarak değiştirelebilmektedir. Örneğin; L1 fazındaki monofazeyi ifade etmek için 1, trifaze kondansatör için 123 seçilmesi gereklidir. İstenilen faz numarası girilir. Daha sonra kondansatör güçlerini girmek içintekrar ()butonuna basınız.(+) yada (-) butonuna basarak istenilen güç değeri girilebilir.

110

1095

12

() butonuna basınız. Böylece 1. Kademenin bağlı olduğu faz numarası ve kondansatör gücü ayarlanmış olacaktır. Sırasıyla aşağıdaki ekran gözükecektir.

SRVE

1 sn sonra

Benzer şekilde diğer kondansatör güçleri ve endüktör güçleri de girilebilir. Değişiklik yapılması istenmiyor ise **ESC** butonuna basılmalıdır.

110

1095

12

CKIS

Başka ayar yapılmayacak ise önce **ESC** butonuna basılarak Manuel Kondansatör Güç Ayar ekranına (KON.G) geri dönülür. Oradan da (+) veya (-) butonları kullanılarak çıkış ekranına (CKIS) gelip () butonuna basılarak Programlama Menüsünden çıkış yapılmalıdır.

4.6- Akım ve Gerilim Trafosu Dönüştürme Ayarı:

Kullanılan akım ve gerilim trafosu dönüştürme oranları ayarlanır.

Örnek: Akım trafosu (150A)/(5A) kullanılıyor ise 150 değeri girilmelidir. Gerilim trafosu (4400V)/(220V) kullanılıyor ise 4400 değeri girilmelidir.

NOT: RGKR modelinde Gerilim trafosu dönüştürme oranı 220/220 olarak sabittir, değiştirilemez.

TRFO

AK.TR: Kullanılan akım trafosu dönüştürme oranını ifade etmektedir.

GR.TR: Kullanılan gerilim trafosu dönüştürme oranını ifade etmektedir.

Programlama Menüsünde iken (+) ya da (-) butonuna yandaki ekran gözükmeye kadar basınız.

4.6.a-Akım trafosu dönüştürme ayarının yapılması:

AK.TR

150

() butonuna basınız. Daha sonra (+) veya (-) butonları kullanılarak yandaki menünün gözükmesi sağlanır.

—

5

AK.TR

150

() butonuna basınız ve yanıp sönen değeri (+) veya (-) butonlarını kullanarak değiştiriniz. 5 ile 5000 arasındaki değerler verilebilir.

—

5

SAVE

AK.TR

150

—

5

1 sn sonra

CKIS

Ver.No

Başka ayar yapılmayacak ise önce **ESC** butonuna basılarak Trafo Ayar ekranına (TRFO) geri dönülür. Oradan da (+) veya (-) butonları kullanılarak çıkış ekranına (CKIS) gelip (**⬅**) butonuna basılarak Programlama menüsünden çıkış yapılmalıdır.

4.6.b-Gerilim trafosu dönüştürme ayarının yapılması:

GR.TR

4400

—

220

(**⬅**) butonuna basınız. Daha sonra (+) veya (-) butonları kullanılarak yandaki menünün gözükmesi sağlanır.

GR.TR

4400

—

220

(**⬅**) butonuna basınız ve yanıp sönen değeri (+) veya (-) butonlarını kullanarak değiştiriniz. 220 ile 5060 arasındaki değerler verilebilir.

SAVE

GR.TR

4400

—

220

1 sn sonra

CKIS

Ver.No

Başka ayar yapılmayacak ise önce **ESC** butonuna basılarak Trafo Ayar ekranına (TRFO) geri dönülür. Oradan da (+) veya (-) butonları kullanılarak çıkış ekranına (CKIS) gelip (**⬅**) butonuna basılarak Programlama menüsünden çıkış yapılmalıdır.

NOT: RGKR modelinde gerilim trafo oranı 220/220 olarak sabittir.

4.7- Alarm Ayarları:

Cihazda bir adet çeşitli olaylara ayarlanabilen Alarm Röle çıkışları vardır.

A.GRL: Aşırı Gerilim alarm ayarı menüsüdür.

D.GRL: Düşük Gerilim alarm ayarı menüsüdür.

A.AKM: Aşırı Akım alarm ayarı menüsüdür.


A.SIC: Aşırı Sıcaklık alarm ayarı menüsüdür.

HARM: Akım ve Gerilim Yüksek Harmonik alarm ayarı menüsüdür.

KOMP: Aşırı ve Eksik kompanzasyon alarm ayarı menüsüdür.

ORAN: Yüksek End. ve Kap. Oranlar için alarm ayarı menüsüdür.

IPTL: Alarm rölesi çıkışının; alarm işlemlerinde mi yoksa kompanzasyon kademesi (E3) olarak kullanılacağının ayarının yapıldığı menüdür.*



*Endüktif Yük Kademesi sadece RG520-E/EC de bulunmaktadır.

4.7.1 Aşırı Gerilim Alarmı

A.GRL: Aşırı Gerilim ayarının yapıldığı menüdür.

GRLM: Gerilim değerinin ayarlandığı menüdür. Gerilimlerden herhangi biri bu değeri geçer ise bekleme sonunda hata kaydı yapılacaktır.

BEKL: Bekleme süresi ayarı menüsüdür.

KOMP: İlgili alarm meydana geldiğinde kompanzasyon kontrol menüsüdür.

ALRM: İlgili alarm meydana geldiğinde alarm röle çıkışının aktif olup olmamasının kontrol menüsüdür.



*Endüktif Yük Kademesi sadece RG520-E/EC de bulunmaktadır.

4.7.1.a-Aşırı gerilim sınırı ayarının yapılması:

GRL1	260	(butonuna basınız. Daha sonra (+) veya (-) butonları kullanılarak yandaki menünün gözükmesi sağlanır.

GRL1	260	(butonuna basınız ve yanıp sönen değeri (+) veya (-) butonlarını kullanarak değiştiriniz. Girilen değer Volt cinsindendir. Bu değer 242 ile 300 Volt arasında değiştirilebilir. Gerilim trafo oranı değiştirildikçe bu ayar aralığıda aynı oranda değiştirilir.

Aşırı Gerilim alarm ayarını kaydetmek için () butonuna basınız. Değişiklik yapılması istenmiyor ise **ESC** butonuna basılmalıdır.

SAVE		GRL1	260
		1 sn sonra	

Başa ayar yapılmayacak ise önce **ESC** butonuna basılarak Aşırı Gerilim Ayar ekranına (A.GRL) geri dönülür.

CKIS		Daha sonra tekrar ESC butonuna basılarak Alarm ekranına (ALRM) dönülür. Oradan da (+) veya (-) butonları kullanılarak çıkış ekranına (CKIS) gelip () butonuna basılarak Programlama menüsünden çıkış yapılmalıdır.
		Ver.No

4.7.1.b-Aşırı gerilim oluştuğunda bekleme ayarının yapılması:

BEK1	3	(+) veya (-) butonları kullanılarak yandaki menünün gözükmesi sağlanır.

BEKL**3**

() butonuna basınız ve yanıp sönen değeri (+) veya (-) butonlarını kullanarak değiştirebilirsiniz. Girilen sayı saniye cinsindendir ve 1 ile 60 saniye arasında değer alabilir.

Aşırı Gerilim alarmının oluşması için gereken bekleme süresini kaydetmek için () butonuna basınız. Değişiklik yapılması istenmiyor ise **ESC** butonuna basılmalıdır.

SRVE**BEKL****3**

1 sn sonra

Başka ayar yapılmayacak ise önce **ESC** butonuna basılarak Aşırı Gerilim ayar ekranına (A.GRL) geri dönülür.

CKIS

Daha sonra tekrar **ESC** butonuna basılarak Alarm ekranına (ALRM) dönülür. Oradan da (+) veya (-) butonları kullanılarak çıkış ekranına (CKIS) gelip () butonuna basılarak Programlama Menüsünden çıkış yapılmalıdır.

Ver.No

4.7.1.c-Aşırı gerilim oluştuğunda kompanzasyon kontrol ayarının yapılması:

KOTP**1**

(+) veya (-) butonları kullanılarak yandaki menünün gözükmesi sağlanır.


KOTP**1**

() butonuna basınız ve yanıp sönen değeri (+) veya (-) butonlarını kullanarak değiştirebilirsiniz. Aşırı Gerilim alarmı oluştuğunda kompanzasyon işleminin durdurulması isteniyor ise 0, istenmiyor ise 1 değeri girilmelidir.


Kompanzasyon kontrol ayarını kaydetmek için (**±**) butonuna basınız. Değişiklik yapılması istenmiyor ise **ESC** butonuna basılmalıdır.



Başa ayar yapılmayacak ise önce **ESC** butonuna basılarak Aşırı Gerilim ayar ekranına (A.GRL) geri dönülür.



4.7.1.d-Aşırı gerilim oluştuğunda alarm röle çıkış ayarının yapılması:



Alarm röle çıkış ayarını kaydetmek için (**±**) butonuna basınız. Değişiklik yapılması istenmiyor ise **ESC** butonuna basılmalıdır.

SRVE



1 sn sonra

RJTI

T



Başa ayar yapılmayacak ise önce **ESC** butonuna basılarak Aşırı Gerilim ayar ekranına (A.GRL) geri dönülür.

CKIS



Ver.No

Daha sonra tekrar **ESC** butonuna basılarak Alarm ekranına (ALRM) dönülür. Oradan da (+) veya (-) butonları kullanılarak çıkış ekranına (CKIS) gelip (**TL**) butonuna basılarak Programlama Menüsünden çıkış yapılmalıdır.

4.7.2 Düşük Gerilim Alarmı

D.GRL: Düşük Gerilim ayarının yapıldığı menüdür.

GRLM: Gerilim değerinin ayarlandığı menüdür. Gerilimlerden herhangi biri bu değerin altına iner ise bekleme sonunda hata kaydı yapılacaktır.

BEKL: Bekleme süresi ayarı menüsüdür.

KOMP: İlgili alarm meydana geldiğinde kompansasyon kontrol menüsüdür.



ALRM: İlgili alarm meydana geldiğinde alarm röle çıkışının aktif olup olmamasının kontrol menüsüdür.

D.GRL



ALRM Menüsünde iken (**TL**) butonuna basınız. Daha sonra (+) veya (-) butonları kullanılarak yandaki menünün gözükmesi sağlanır.


4.7.2.a-Düşük gerilim sınırı ayarının yapılması:



Düşük Gerilim alarm ayarını kaydetmek için () butonuna basınız. Değişiklik yapılması istenmiyor ise **ESC** butonuna basılmalıdır.



Başa ayar yapılmayacak ise önce **ESC** butonuna basılarak Düşük Gerilim ayar ekranına (D.GRL) geri dönülür.



4.7.2.b-Düşük gerilim oluştuğunda bekleme ayarının yapılması:

BEKL **3**

(+) veya (-) butonları kullanılarak yandaki menünün gözükmesi sağlanır.

BEKL **3**

() butonuna basınız ve yanıp sönen değeri (+) veya (-) butonlarını kullanarak değiştiriniz. Girilen sayı saniye cinsindendir ve 1 ile 60 sn arasında değer alabilir.

Düşük Gerilim alarmının oluşması için gereken bekleme süresini kaydetmek için () butonuna basınız. Değişiklik yapılması istenmiyor ise **ESC** butonuna basılmalıdır.

SAVE

BEKL

1 sn sonra

CKIS

Başka ayar yapılmayacak ise önce **ESC** butonuna basılarak Düşük Gerilim ayar ekranına (D.GRL) geri dönülür. Daha sonra tekrar **ESC** butonuna basılarak Alarm ekranına (ALRM) dönülür. Oradan da (+) veya (-) butonları kullanılarak çıkış ekranına (CKIS) gelip () butonuna basılarak Programlama Menüsünden çıkış yapılmalıdır.

4.7.2.c-Düşük gerilim oluştuğunda kompanzasyon kontrol ayarının yapılması:

KOMP **1**

(+) veya (-) butonları kullanılarak yandaki menünün gözükmesi sağlanır.

KOTP

1

() butonuna basınız ve yanıp sönen değeri (+) veya (-) butonlarını kullanarak değiştiriniz. Düşük Gerilim alarmı oluştuğunda kompanzasyon işleminin durdurulması isteniyor ise 0, istenmiyor ise 1 değeri girilmelidir.

Kompanzasyon kontrol ayarını kaydetmek için () butonuna basınız. Değişiklik yapılması istenmiyor ise **ESC** butonuna basılmalıdır.

SRVE

KOTP

1

1 sn sonra

Daha sonra tekrar **ESC** butonuna basılarak Alarm ekranına (ALRM) dönülür. Oradan da (+) veya (-) butonları kullanılarak çıkış ekranına (CKIS) gelip () butonuna basılarak Programlama menüsünden çıkış yapılmalıdır.

CKIS

Ver.No

4.7.2.d-Düşük gerilim oluştuğunda alarm röle çıkış ayarının yapılması:

ALRT1

1


(+) veya (-) butonları kullanılarak yandaki menünün gözükmesi sağlanır.

ALRT1

1

() butonuna basınız ve yanıp sönen değeri (+) veya (-) butonlarını kullanarak değiştiriniz. Düşük Gerilim alarmının oluşması durumunda alarm röle çıkışının aktif edilmesi için 1 değeri, edilmemesi için 0 değeri girilmelidir.

Alarm röle çıkış ayarını kaydetmek için (**✚**) butonuna basınız. Değişiklik yapılması istenmiyor ise **ESC** butonuna basılmalıdır.



Başa ayar yapılmayacak ise önce **ESC** butonuna basılarak Düşük Gerilim ayar ekranına (D.GRL) geri dönülür. Daha sonra tekrar **ESC** butonuna basılarak Alarm ekranına (ALRM) dönülür. Oradan da (+) veya (-) butonları kullanılarak çıkış ekranına (CKIS) gelip (**✚**) butonuna basılarak Programlama menüsünden çıkış yapılmalıdır.

4.7.3 Aşırı Akım Alarmı


A.AKM: Aşırı Akım ayarının yapıldığı menüdür.

AKIM: Akım değerinin ayarlandığı menüdür. Akımlardan herhangi biri bu değeri geçer ise bekleme sonunda hata kaydı yapılacaktır.

BEKL: Bekleme süresi ayarı menüsüdür.

KOMP: İlgili alarm meydana geldiğinde kompansasyon kontrol menüsüdür.

ALRM: İlgili alarm meydana geldiğinde alarm röle çıkışının aktif olup olmamasının kontrol menüsüdür.



ALRM Menüsünde iken (**✚**) butonuna basınız. Daha sonra (+) veya (-) butonları kullanılarak yandaki menünün gözükmesi sağlanır.

4.7.3.a-Aşırı akım sınırı ayarının yapılması:



(**✚**) butonuna basınız. Daha sonra (+) veya (-) butonları kullanılarak yandaki menünün gözükmesi sağlanır.

RMT

120

() butonuna basınız ve yanıp sönen değeri (+) veya (-) butonlarını kullanarak değiştiriniz. Girilen değer Amper cinsindendir. Bu değer 1 ile 5 Amper arasında değiştirilebilir. Akım trafo oranı değiştirildikçe bu ayar aralığıda aynı oranda değiştirilir.

Aşırı Akım alarm ayarını kaydetmek için () butonuna basınız. Değişiklik yapılması istenmiyor ise **ESC** butonuna basılmalıdır.

SAVE

RMT

120

1 sn sonra

Başa ayar yapılmayacak ise önce **ESC** butonuna basılarak Aşırı Akım ayar ekranına (A.AKM) geri dönülür.

CKIS

Daha sonra tekrar **ESC** butonuna basılarak Alarm ekranına (ALRM) dönülür. Oradan da (+) veya (-) butonları kullanılarak çıkış ekranına (CKIS) gelip () butonuna basılarak Programlama Menüsünden çıkış yapılmalıdır.

Ver.No

4.7.3.b-Aşırı akım oluştduğunda bekleme ayarının yapılması:

BEKL

3


() butonuna basınız. Daha sonra (+) veya (-) butonları kullanılarak yandaki menünün gözükmesi sağlanır.

BEKL


3

() butonuna basınız ve yanıp sönen değeri (+) veya (-) butonlarını kullanarak değiştiriniz. Girilen sayı saniye cinsindendir ve 1 ile 60 sn arasındadır.



Aşırı Akım alarmının oluşması için gereken bekleme süresini kaydetmek için **(**) butonuna basınız. Değişiklik yapılması istenmiyor ise **ESC** butonuna basılmalıdır.



Başa ayar yapılmayacak ise önce **ESC** butonuna basılarak Aşırı Akım ayar ekranına (A.AKM) geri dönülür.



4.7.3.c-Aşırı akım oluştuğunda kompanzasyon kontrol ayarının yapılması:



Kompanzasyon kontrol ayarını kaydetmek için (**L**) butonuna basınız. Değişiklik yapılması istenmiyor ise **ESC** butonuna basılmalıdır.





CKIS

Ver.No

Başa ayar yapılmayacak ise önce **ESC** butonuna basılarak Aşırı Akım Ayar ekranına (A.AKM) geri dönülür. Daha sonra tekrar **ESC** butonuna basılarak Alarm ekranına (ALRM) dönülür. Oradan da (+) veya (-) butonları kullanılarak çıkış ekranına (CKIS) gelip (**L**) butonuna basılarak Programlama Menüsünden çıkış yapılmalıdır.

4.7.3.d-Aşırı akım oluştduğunda alarm röle çıkış ayarının yapılması:



Alarm çıkış ayarını kaydetmek için (**L**) butonuna basınız. Değişiklik yapılması istenmiyor ise **ESC** butonuna basılmalıdır.



CKIS

Ver.No

Başka ayar yapılmayacak ise önce **ESC** butonuna basılarak Aşırı Akım ayar ekranına (A.AKM) geri dönülür. Daha sonra tekrar **ESC** butonuna basılarak Alarm ekranına (ALRM) dönülür. Oradan da (+) veya (-) butonları kullanılarak çıkış ekranına (CKIS) gelip (↑) butonuna basılarak Programlama Menüsünden çıkış yapılmalıdır.

4.7.4 Aşırı Sıcaklık Ayarının Yapılması:

A.SIC: Aşırı Sıcaklık ayarının yapıldığı alarm menusudur.

SCAK: Aşırı Sıcaklık sınırı ayarıdır. Sıcaklık bu değerin üstüne çıktıgı andan bekleme süresi kadar sonra hata kaydı yapılacaktır.

BEKL: Bekleme süresi ayarı menüsüdür.

KOMP: İlgili alarm meydana geldiğinde kompanzasyon kontrol menusudur.

ALRM: İlgili alarm meydana geldiğinde alarm röle çıkışının aktif olup olmamasının kontrol menusüdür.

R.SIC

(↑) butonuna basınız. Daha sonra (+) veya (-) butonları kullanılarak yandaki menünün gözükmesi sağlanır.

4.7.4.a-Aşırı Sıcaklık ayarının yapılması:

SCAK

65

(↑) butonuna basınız. Daha sonra (+) veya (-) butonları kullanılarak yandaki menünün gözükmesi sağlanır.

SCAK

65

(↑) butonuna basınız ve yanıp sönen değeri (+) veya (-) butonlarını kullanarak değiştiriniz. Girilen sayı °C cinsindendir. Bu değer 30 ile 85 arasında değiştirilebilmektedir.

Aşırı sıcaklık değerini kaydetmek için (**TL**) butonuna basınız. Değişiklik yapılması istenmiyor ise **ESC** butonuna basılmalıdır.

SAVE	<input type="text"/>	SCRK	65
	<input type="text"/>		<input type="text"/>
	<input type="text"/>		<input type="text"/>
1 sn sonra		<input type="text"/>	

OKIS **Başa ayar yapılmayacak ise önce **ESC** butonuna basılarak Aşırı Sıcaklık ayar ekranına (A.SIC) geri dönülür. Daha sonra tekrar **ESC** butonuna basılarak Alarm ekranına (ALRM) dönülür. Oradan da (+) veya (-) butonları kullanılarak çıkış ekranına (CKIS) gelip (**TL**) butonuna basılarak Programlama Menüsünden çıkış yapılmalıdır.**

Ver.No

4.7.4.b-Aşırı Sıcaklık oluştuğunda bekleme zamanının ayarlanması:

BEKL **3** (**TL**) butonuna basınız. Daha sonra (+) veya (-) butonları kullanılarak yandaki menünün gözükmesi sağlanır.

BEKL **3** (**TL**) butonuna basınız ve yanıp sönen değeri (+) veya (-) butonlarını kullanarak değiştiriniz. Girilen sayı saniye cinsindendir ve 1 ile 60 sn arasında değiştirilebilir.

Aşırı Sıcaklık alarmının oluşması için gereken bekleme süresini kaydetmek için (**TL**) butonuna basınız. Değişiklik yapılması istenmiyor ise **ESC** butonuna basılmalıdır.

SAVE	<input type="text"/>	BEKL	3
	<input type="text"/>		<input type="text"/>
	<input type="text"/>		<input type="text"/>
1 sn sonra		<input type="text"/>	

CKIS

Ver.No

Başka ayar yapılmayacak ise önce **ESC** butonuna basılarak Aşırı Sıcaklık ayar ekranına (A.SIC) geri dönülür. Daha sonra tekrar **ESC** butonuna basılarak Alarm ekranına (ALRM) dönülür. Oradan da (+) veya (-) butonları kullanılarak çıkış ekranına (CKIS) gelip (⬅) butonuna basılarak Programlama Menüsünden çıkış yapılmalıdır.

4.7.4.c-Aşırı Sıcaklık oluştduğunda kompanzasyon kontrolünün ayarlanması:

KOTP

1

(⬅) butonuna basınız. Daha sonra (+) veya (-) butonları kullanılarak yandaki menünün gözükmesi sağlanır.

KOTP

1

(⬅) butonuna basınız ve yanıp sönen değeri (+) veya (-) butonlarını kullanarak değiştiriniz. Aşırı Sıcaklık alarmı oluştduğunda kompanzasyon işleminin durdurulması isteniyor ise 0, istenmiyor ise 1 değeri girilmelidir.

Aşırı Sıcaklık alarmında kompanzasyon ayarını kaydetmek için (⬅) butonuna basınız. Değişiklik yapılması istenmiyor ise **ESC** butonuna basılmalıdır.

SRVE

1 sn sonra


KOTP

CKIS

Ver.No

Başka ayar yapılmayacak ise önce **ESC** butonuna basılarak Aşırı Sıcaklık ayar ekranına (A.SIC) geri dönülür. Daha sonra tekrar **ESC** butonuna basılarak Alarm ekranına (ALRM) dönülür. Oradan da (+) veya (-) butonları kullanılarak çıkış ekranına (CKIS) gelip (⬅) butonuna basılarak Programlama Menüsünden çıkış yapılmalıdır.

4.7.4.d-Aşırı Sıcaklık oluştuğunda alarm rölesi çıkış kontrolünün ayarlanması:





(**L**) butonuna basınız. Daha sonra (+) veya (-) butonları kullanılarak yandaki menünün gözükmesi sağlanır.




(**L**) butonuna basınız ve yanıp sönen değeri (+) veya (-) butonlarını kullanarak değiştiriniz. Aşırı Sıcaklık alarmının oluşması durumunda alarm röle çıkışının aktif edilmesi için 1, edilmemesi için 0 değeri girilmelidir.

Alarm çıkış ayarını kaydetmek için (**L**) butonuna basınız. Değişiklik yapılması istenmiyor ise **ESC** butonuna basılmalıdır.



1 sn sonra



Başka ayar yapılmayacak ise önce **ESC** butonuna basılarak Aşırı Sıcaklık ayar ekranına (A.SIC) geri dönülür. Daha sonra tekrar **ESC** butonuna basılarak Alarm ekranına (ALRM) dönülür. Oradan da (+) veya (-) butonları kullanılarak çıkış ekranına (CKIS) gelip (**L**) butonuna basılarak Programlama Menüsünden çıkış yapılmalıdır.

4.7.5 Aşırı Harmonik Ayarının Yapılması:

HARM: Gerilim veya Akımın Toplam Harmonik distorsyonu için alarm ayarı yapıldığı menüdür.


Td.G: Gerilim için toplam harmonik distorsyon değeri ayarlanır. Gerilimin toplam harmonik distorsyon değeri, bu değerin üstüne çıkar ise bekleme sonunda hata kayıt edilir.

Thd.A: Akım için toplam harmonik distorsiyon değeri ayarlanır. Akımın toplam harmonik distorsiyon değeri, bu değerin üstüne çıkar ise bekleme sonunda hata kayıt edilir.

BEKL: Bekleme süresi ayarı menüsüdür.


KOMP: İlgili alarm meydana geldiğinde kompanzasyon kontrol menüsüdür.

ALRM: İlgili alarm meydana geldiğinde alarm röle çıkışının aktif olup olmamasının kontrol menüsüdür.




() butonuna basınız. Daha sonra (+) veya (-) butonları kullanılarak yandaki menünün gözükmesi sağlanır.

4.7.5.a-Gerilimin Aşırı Harmonik ayarı:



(+) veya (-) butonlarını kullanarak yandaki ekranın görüntülenmesi sağlanır.



() butonuna basınız ve yanıp sönen değeri (+) veya (-) butonlarını kullanarak değiştiriniz. Thd.G değeri yüzde cinsindendir ve gerilime ait bir değerdir. Bu değer 0 ile 100 arasında değiştirilmektedir.

Gerilimin Aşırı Harmonik alarm ayarını kaydetmek için () butonuna basınız. Değişiklik yapılması istenmiyor ise **ESC** butonuna basılmalıdır.



CKIS

Ver.No

Başka ayar yapılmayacak ise önce **ESC** butonuna basılarak Harmonik ayar ekranına (HARM) geri dönülür. Daha sonra tekrar **ESC** butonuna basılarak Alarm ekranına (ALRM) dönülür. Oradan da (+) veya (-) butonları kullanılarak çıkış ekranına (CKIS) gelip (⬅) butonuna basılarak Programlama Menüsünden çıkış yapılmalıdır.

4.7.5.b-Akimın Aşırı Harmonik ayarı:

Thd.R

0040

(+) veya (-) butonlarını kullanarak yandaki ekranın görüntülenmesi sağlanır.

Thd.R

0040

(⬅) butonuna basınız ve yanıp sönen değeri (+) veya (-) butonlarını kullanarak değiştiriniz. Thd.A değeri yüzde cinsindendir ve akıma ait bir değerdir. Bu değer 0 ile 100 arasında değiştirilmektedir.

Akimın Aşırı Harmonik alarm ayarını kaydetmek için (⬅) butonuna basınız. Değişiklik yapılması istenmiyor ise **ESC** butonuna basılmalıdır.

SRVE

1 sn sonra

Thd.R**CKIS**


Ver.No

Başka ayar yapılmayacak ise önce **ESC** butonuna basılarak Harmonik ayar ekranına (HARM) geri dönülür. Daha sonra tekrar **ESC** butonuna basılarak Alarm ekranına (ALRM) dönülür. Oradan da (+) veya (-) butonları kullanılarak çıkış ekranına (CKIS) gelip (⬅) butonuna basılarak Programlama Menüsünden çıkış yapılmalıdır.

4.7.5.c-Aşırı Harmonik oluştuğunda bekleme ayarı:




() butonuna basınız. Daha sonra (+) veya (-) butonları kullanılarak yandaki menünün gözükmesi sağlanır.





() butonuna basınız ve yanıp sönen değeri (+) veya (-) butonlarını kullanarak değiştiriniz. Girilen sayı saniye cinsindendir ve 1 ile 60 sn arasında değiştirilebilir.

Aşırı Harmonik bekleme ayarını kaydetmek için () butonuna basınız. Değişiklik yapılması istenmiyor ise **ESC** butonuna basılmalıdır.




1 sn sonra



Başa ayar yapılmayacak ise önce **ESC** butonuna basılarak Harmonik Ayar ekranına (HARM) geri dönülür. Daha sonra tekrar **ESC** butonuna basılarak Alarm ekranına (ALRM) dönülür. Oradan da (+) veya (-) butonları kullanılarak çıkış ekranına (CKIS) gelip () butonuna basılarak Programlama Menüsünden çıkış yapılmalıdır.

4.7.5.d-Aşırı Harmonik oluştuğunda kompanzasyon kontrol ayarı:



() butonuna basınız. Daha sonra (+) veya (-) butonları kullanılarak yandaki menünün gözükmesi sağlanır.

KOPT**1**

() butonuna basınız ve yanıp sönen değeri (+) veya (-) butonlarını kullanarak değiştiriniz. Gerilimin veya akımın toplam harmonik distorsiyon hatası oluştuğunda kompanzasyon işleminin durdurulması isteniyor ise 0, istenmiyor ise 1 değeri girilmelidir.

Aşırı Harmonik alarmında kompanzasyon kontrol ayarını kaydetmek için () butonuna basınız. Değişiklik yapılması istenmiyor ise **ESC** butonuna basılmalıdır.

SAVE**KOPT**

1 sn sonra

CKIS

Başa ayar yapılmayacak ise önce **ESC** butonuna basılarak Harmonik ayar ekranına (HARM) geri dönülür. Daha sonra tekrar **ESC** butonuna basılarak Alarm ekranına (ALRM) dönülür. Oradan da (+) veya (-) butonları kullanılarak çıkış ekranına (CKIS) gelip () butonuna basılarak Programlama Menüsünden çıkış yapılmalıdır.

4.7.5.e-Aşırı Harmonik oluştuğunda alarm çıkış kontrol ayarı:

RULTI**1**

() butonuna basınız. Daha sonra (+) veya (-) butonları kullanılarak yandaki menünün gözükmesi sağlanır.

RULTI**1**

() butonuna basınız ve yanıp sönen değeri (+) veya (-) butonlarını kullanarak değiştiriniz. Gerilimin veya akımın Toplam Harmonik distorsiyon hatası olması durumunda alarm röle çıkışının aktif edilmesi için 1, edilmemesi için 0 değeri girilmelidir.

Alarm çıkış kontrol ayarını kaydetmek için (**↳**) butonuna basınız. Değişiklik yapılması istenmiyor ise **ESC** butonuna basılmalıdır.



CKIS **ESC** **RATTI** **1**
Başka ayar yapılmayacak ise önce **ESC** butonuna basılarak Harmonik Ayar ekranına (HARM) geri dönülür. Daha sonra tekrar **ESC** butonuna basılarak Alarm ekranına (ALRM) dönülür. Oradan da (+) veya (-) butonları kullanılarak çıkış ekranına (CKIS) gelip (**↳**) butonuna basılarak Programlama Menüsünden çıkış yapılmalıdır.

4.7.6 Aşırı ve Eksik Kompanzasyon Ayarının Yapılması:


KOMP: Aşırı veya Eksik Kompanzasyon alarm ayarı menüsüdür.

A.KOM: Aşırı Kompanzasyon algılaması aktif edilir. Kademelerin hepsi bırakılmasına rağmen sistemde fazla kapasitif yük olduğu anlamına gelmektedir.

E.KOM: Eksik Kompanzasyon algılaması aktif edilir. Kademelerin tamamı devreye alınmasına rağmen, sistemde fazla endüktif yük olduğu anlamına gelmektedir.


BEKL: Bekleme süresi ayarı menüsüdür.

ALRM: İlgili alarm meydana geldiğinde alarm röle çıkışının aktif olup olmamasının kontrol menüsüdür.




(**↳**) butonuna basınız. Daha sonra (+) veya (-) butonları kullanılarak yandaki menünün gözükmesi sağlanır.

4.7.6.a-Aşırı Kompanzasyon algılama ayarının yapılması:





(+) veya (-) butonlarını kullanarak yandaki ekranın görüntülenmesi sağlanır.




(**L**) butonuna basınız ve yanıp sönen değeri (+) veya (-) butonlarını kullanarak değiştiriniz. Aşırı Kompanzasyon algılama ayarının aktif olması için 1, pasif olması için 0 değeri girilmelidir.

Kaydetmek için (**L**) butonuna basınız. Değişiklik yapılması istenmiyor ise **ESC** butonuna basılmalıdır.




1 sn sonra



Başka ayar yapılmayacak ise önce **ESC** butonuna basılarak Kompanzasyon ayar ekranına (KOMP) geri dönülür. Daha sonra tekrar **ESC** butonuna basılarak Alarm ekranına (ALRM) dönülür. Oradan da (+) veya (-) butonları kullanılarak çıkış ekranına (CKIS) gelip (**L**) butonuna basılarak Programlama Menüsünden çıkış yapılmalıdır.

4.7.6.b-Eksik Kompanzasyon algılama ayarının yapılması:



(+) veya (-) butonlarını kullanarak yandaki ekranın görüntülenmesi sağlanır.

ESC

1

() butonuna basınız ve yanıp sönen değeri (+) veya (-) butonlarını kullanarak değiştiriniz. Eksik Kompanzasyon algılama ayarının aktif olması için 1, pasif için 0 değeri girilmelidir.

Kaydetmek için () butonuna basınız. Değişiklik yapılması istenmiyor ise **ESC** butonuna basılmalıdır.

SAVE**ESC**

1

1 sn sonra

CKIS

Ver.No

Başka ayar yapılmayacak ise önce **ESC** butonuna basılarak Kompanzasyon ayar ekranına (KOMP) geri dönülür. Daha sonra tekrar **ESC** butonuna basılarak Alarm ekranına (ALRM) dönülür. Oradan da (+) veya (-) butonları kullanılarak çıkış ekranına (CKIS) gelip () butonuna basılarak Programlama Menüsünden çıkış yapılmalıdır.

4.7.6.c-Aşırı ve Eksik Kompanzasyon algılamasının bekleme ayarının yapılması:

BEKU

3

() butonuna basınız. Daha sonra (+) veya (-) butonları kullanılarak yandaki menünün gözükmesi sağlanır.

BEKU

3

() butonuna basınız ve yanıp sönen değeri (+) veya (-) butonlarını kullanarak değiştiriniz. Girilen sayı saniye cinsindendir ve 1 ile 60 sn arasında değiştirilebilir.

Kaydetmek için (**L**) butonuna basınız. Değişiklik yapılması istenmiyor ise **ESC** butonuna basılmalıdır.

SAVE

BEKL

E

1 sn sonra

CKIS

Ver.No

Başka ayar yapılmayacak ise önce **ESC** butonuna basılarak Kompanzasyon ayar ekranına (KOMP) geri dönülür. Daha sonra tekrar **ESC** butonuna basılarak Alarm ekranına (ALRM) dönülür. Oradan da (+) veya (-) butonları kullanılarak çıkış ekranına (CKIS) gelip (**L**) butonuna basılarak Programlama Menüsünden çıkış yapılmalıdır.

4.7.6.d-Aşırı ve Eksik Kompanzasyon oluştuguunda alarm röle çıkış kontrol ayarının yapılması:

RRTI

L

(**L**) butonuna basınız. Daha sonra (+) veya (-) butonları kullanılarak yandaki menünün gözükmesi sağlanır.

RRTI

L

(**L**) butonuna basınız ve yanıp sönen değeri (+) veya (-) butonlarını kullanarak değiştiriniz. Aşırı ve Eksik Kompanzasyon alarmında alarm röle çıkışını aktif etmek için 1, pasif etmek için 0 girilmelidir.

Kaydetmek için (**L**) butonuna basınız. Değişiklik yapılması istenmiyor ise **ESC** butonuna basılmalıdır.

SAVE

RRTI

L

1 sn sonra

CKIS

Ver.No

Başka ayar yapılmayacak ise önce **ESC** butonuna basılarak Kompanzasyon ayar ekranına (KOMP) geri dönülür. Daha sonra tekrar **ESC** butonuna basılarak Alarm ekranına (ALRM) dönülür. Oradan da (+) veya (-) butonları kullanılarak çıkış ekranına (CKIS) gelip (←) butonuna basılarak Programlama Menüsünden çıkış yapılmalıdır.

4.7.7 Enerji Alarm Oranlarının Ayarının Yapılması:

ORAN: Endüktif / Aktif enerji oranı ve Kapasitif / Aktif Enerji oranının ayarlandığı alarm menüsüdür. RGKR 5'er dakikalık aralıklar ile enerji oranlarının kontrolünü yapmaktadır.

E / A: Endüktif enerjinin Aktif Enerjiye oranının ayarı yapılır. RGKR'nin enerji değerleri oranı bu değerin üstüne çıkışmasından bekleme süresi kadar sonra hata kaydı yapılır.

K / A: Kapasitif enerjinin Aktif Enerjiye oranının ayarı yapılır. RGKR'nin enerji değerleri oranı bu değerin üstüne çıkışmasından bekleme süresi kadar sonra hata kaydı yapılır.

BEKL: Bekleme süresi ayarı menüsüdür.

ALRM: İlgili hata meydana geldiğinde alarm röle çıkışının aktif olup olmamasının kontrol menüsüdür.

ORAN

(←) butonuna basınız. Daha sonra (+) veya (-) butonları kullanılarak yandaki menünün gözükmesi sağlanır.

4.7.7.a-Endüktif/Aktif enerji oranlarının ayarının yapılması:

E / R

25

(+) veya (-) butonlarını kullanarak yandaki ekranın görüntülenmesi sağlanır.

E/R

25

() butonuna basınız ve yanıp sönen değeri (+) veya (-) butonlarını kullanarak değiştiriniz. Bu değer 0 ile 35 arasında değiştirilmektedir.

Kaydetmek için () butonuna basınız. Değişiklik yapılması istenmiyor ise **ESC** butonuna basılmalıdır.

SRVE

E/R

25

1 sn sonra

CKIS

Başa ayar yapılmayacak ise önce **ESC** butonuna basılarak Enerji Oranı ayar ekranına (ORAN) geri dönülür. Daha sonra tekrar **ESC** butonuna basılarak Alarm ekranına (ALRM) dönülür. Oradan da (+) veya (-) butonları kullanılarak çıkış ekranına (CKIS) gelip () butonuna basılarak Programlama Menüsünden çıkış yapılmalıdır.

4.7.7.b-Kapasitif/Aktif enerji oranlarının ayarının yapılması:

K/R

5


(+) veya (-) butonlarını kullanarak yandaki ekranın görüntülenmesi sağlanır.

K/R


5

() butonuna basınız ve yanıp sönen değeri (+) veya (-) butonlarını kullanarak değiştiriniz. Bu değer 0 ile 25 arasında değiştirilmektedir.

Kaydetmek için (**L**) butonuna basınız. Değişiklik yapılması istenmiyor ise **ESC** butonuna basılmalıdır.




1 sn sonra



Başa ayar yapılmayacak ise önce **ESC** butonuna basılarak Enerji Oranı ayar ekranına (ORAN) geri dönülür. Daha sonra tekrar **ESC** butonuna basılarak Alarm ekranına (ALRM) dönülür. Oradan da (+) veya (-) butonları kullanılarak çıkış ekranına (CKIS) gelip (**L**) butonuna basılarak Programlama Menüsünden çıkış yapılmalıdır.

4.7.7.c- End/Akt ve Kap/Akt Enerji Oran hatası oluştduğunda bekleme ayarının yapılması:




(**L**) butonuna basınız. Daha sonra (+) veya (-) butonları kullanılarak yandaki menünün gözükmesi sağlanır.




(**L**) butonuna basınız ve yanıp sönen değeri (+) veya (-) butonlarını kullanarak değiştiriniz. Girilen sayı saniye cinsindendir ve 60 ile 900 sn arasında değiştirilebilir.

Kaydetmek için (**L**) butonuna basınız. Değişiklik yapılması istenmiyor ise **ESC** butonuna basılmalıdır.



1 sn sonra



Oran hatası oluştduğunda ön panel hata ledlerinden; End. Oran hatası için Eksik komp.Ledi, Kap.Oran hatası için Aşırı Komp. Ledi yanmaktadır. Ayrıca bu hatalar düzeltir ise hata ledleride kendiliğinden sönecektir.

CKIS

Ver.No

Başka ayar yapılmayacak ise önce **ESC** butonuna basılarak Enerji Oranı ayar ekranına (ORAN) geri dönülür. Daha sonra tekrar **ESC** butonuna basılarak Alarm ekranına (ALRM) dönülür. Oradan da (+) veya (-) butonları kullanılarak çıkış ekranına (CKIS) gelip (⬅) butonuna basılarak Programlama Menüsünden çıkış yapılmalıdır.

4.7.7.d-Enerji Oran hatası oluştuğunda alarm çıkış kontrol ayarının yapılması:

RJRTI

1

(⬅) butonuna basınız. Daha sonra (+) veya (-) butonları kullanılarak yandaki menünün gözükmesi sağlanır.

RJRTI

1

(⬅) butonuna basınız ve yanıp sönen değeri (+) veya (-) butonlarını kullanarak değiştiriniz. Enerji Oran alarmı oluştuğunda alarm röle çıkışının aktif olması için 1 değerini, pasif olması için 0 değerini giriniz.

Kaydetmek için (➡) butonuna basınız. Değişiklik yapılması istenmiyor ise **ESC** butonuna basılmalıdır.

SRVE

RJRTI

1



1 sn sonra

CKIS


Ver.No

Başka ayar yapılmayacak ise önce **ESC** butonuna basılarak Enerji Oranı ayar ekranına (ORAN) geri dönülür. Daha sonra tekrar **ESC** butonuna basılarak Alarm ekranına (ALRM) dönülür. Oradan da (+) veya (-) butonları kullanılarak çıkış ekranına (CKIS) gelip (⬅) butonuna basılarak Programlama Menüsünden çıkış yapılmalıdır.

4.7.8-Alarm Röle çıkışının Alarm fonksiyonları veya kompanzasyon işlemlerinde (E3) kademesi olarak kullanımının seçilme ayarının yapılması:*



Kaydetmek için () butonuna basınız. Değişiklik yapılması istenmiyor ise **ESC** butonuna basılmalıdır.



*Endüktif Yük Kademesi sadece RG520-E/EC de bulunmaktadır.

4.8- Fan Ayarları:(Bu menü RG520-T/TC modelinde bulunmaz.)

Sıcaklık kontrolü için RGKR'de Fan röle çıkışının mevcuttur. Fan çıkışının hangi sıcaklıkta çalıştırılıp hangi sıcaklıkta durdurulacağıının ayarlanması bu ekrandan yapılmaktadır.

UST: Fan röle çıkışının aktif olarak bu çıkışa bağlanmış olan fanın çalışmasını sağlar. Fanın çalışmaya başlayacağı sıcaklık değeridir ($^{\circ}\text{C}$).

ALT: Fan röle çıkışının pasif olarak bu çıkışa bağlanmış olan fanın çalışmasını durdurur. Çalışan Fanın durdurulduğu sıcaklık değeridir ($^{\circ}\text{C}$).

IPTL: Fan rölesi çıkışının; fan işlemlerinde mi yoksa kompanzasyon kademesi (E4) olarak kullanılacağının ayarının yapıldığı menüdür.*

FAN  Programlama Menüsünde iken (+) veya (-) butonuna aşağıdaki ekran gözükmeye kadar basınız.

*Endüktif Yük Kademesi sadece RG520-E/EC de bulunmaktadır.

4.8.a-Fan Röle çıkışının üst sıcaklık değerinin ayarının yapılması:

UST   butonuna basınız. Daha sonra (+) veya (-) butonları kullanılarak yandaki menünün gözükmesi sağlanır.

UST   butonuna basınız ve yanıp sönen değeri (+) veya (-) butonlarını kullanarak değiştiriniz. Girilen değerler $^{\circ}\text{C}$ cinsindendir. Bu değer min Alt sıcaklık ayarından 5 derece fazla ve max 80 derece arasında değiştirilmektedir.

Kaydetmek için  butonuna basınız. Değişiklik yapılması istenmiyor ise **ESC** butonuna basılmalıdır.

SAVE 



1 sn sonra

UST 



CKIS

Ver.No

Başka ayar yapılmayacak ise **ESC** butonuna basılarak Fan ayar ekranına (FAN) dönülür. Oradan da (+) veya (-) butonları kullanılarak çıkış ekranına (CKIS) gelip (**TL**) butonuna basılarak Programlama Menüsünden çıkış yapılmalıdır.

4.8.b-Fan Röle çıkışının Alt sıcaklık değerinin ayarının yapılması:

RÜT

50

(**TL**) butonuna basınız. Daha sonra (+) veya (-) butonları kullanılarak yandaki menünün gözükmesi sağlanır.

RÜT

50

(**TL**) butonuna basınız ve yanıp sönen değeri (+) veya (-) butonlarını kullanarak değiştiriniz. Girilen değerler °C cinsindendir. Bu değer max Üst sıcaklık ayarından 5 derece eksik ve min 30 derece arasında değiştirilmektedir.

Eğer Fan Röle çıkışı fan fonksiyonları değil de kompansasyon için (E4) * kademesi olarak kullanılıyor ise ekranda direkt olarak **İPTAL** gözükecektir.*

Kaydetmek için (**TL**) butonuna basınız. Değişiklik yapılması istenmiyor ise **ESC** butonuna basılmalıdır.

SERVE

RÜT

50

1 sn sonra



CKIS

Ver.No


Başka ayar yapılmayacak ise **ESC** butonuna basılarak Fan ayar ekranına (FAN) dönülür. Oradan da (+) veya (-) butonları kullanılarak çıkış ekranına (CKIS) gelip (**TL**) butonuna basılarak Programlama Menüsünden çıkış yapılmalıdır.

*Endüktif Yük Kademesi sadece RG520-E/EC de bulunmaktadır.

4.8.c-Fan Röle çıkışının Fan fonksiyonları veya kompanzasyon işlemlerinde (E4) kademesi olarak kullanımının seçilme ayarının yapılması:*



Kaydetmek için () butonuna basınız. Değişiklik yapılması istenmiyor ise **ESC** butonuna basılmalıdır.



*Endüktif Yük Kademesi sadece RG520-E/EC de bulunmaktadır.

4.9- Haberleşme Ayarları:*

485: Haberleşme hızının (Baud Rate), parite bitinin ve cihazın adres numarasının ayarlandığı menüdür.

BAUD: Haberleşme hız ayarını göstermektedir.

1.2, 2.4, 4.8, 9.6, 19.2, 38.4 kbps hızlarından biri seçilebilir.

PRTY: Haberleşme verisine parite bitinin eklenip eklenmeyeceği ayarlanır.

0: Parite yok, 1:Tek Parite ve 2:Çift Parite anlamına gelmektedir.

ADRS: Haberleşme hattına bağlanmış olan bütün cihazların birbirinden farklı adres tanımlamaları olması gereklidir. Reaktif güç kontrol rölesinin adresi bu menüde ayarlanır.

1 ile 247 arasında adres tanımı yapılmaktadır.

NOT: Maksimum okunabilir data uzunluğu 120 Byte'dır.

485	<input type="text"/>	Programlama Menüsünde iken (+) ya da (-) butonuna yandaki ekran gözükene kadar basınız.
	<input type="text"/>	
	<input type="text"/>	
	<input type="text"/>	(Sadece RG5xx- CxC vardır.)

4.9.a-Baud rate hızı ayarının yapılması:*

BRUD	9.600	(butonuna basınız. Daha sonra (+) veya (-) butonları kullanılarak yandaki menünün gözükmesi sağlanır.
	<input type="text"/>	
	<input type="text"/>	
	<input type="text"/>	

BRUD	9.600	(butonuna basınız ve yanıp sönen değeri (+) veya (-) butonlarını kullanarak değiştiriniz. Girilen değerler Kbps cinsindendir.
	<input type="text"/>	
	<input type="text"/>	
	<input type="text"/>	

(Sadece RG5xx- CxC ' vardır.)

Kaydetmek için (**L**) butonuna basınız. Değişiklik yapılması istenmiyor ise **ESC** butonuna basılmalıdır.

SRVE	<input type="text"/>	BUD	<input type="text" value="9.600"/>
	<input type="text"/>		<input type="text"/>
	<input type="text"/>	1 sn sonra	
CKIS	<input type="text"/>	Başka ayar yapılmayacak ise ESC butonuna basılarak Haberleşme ayar ekranına (485) dönülür. Oradan da (+) veya (-) butonları kullanılarak çıkış ekranına (CKIS) gelip (L) butonuna basılarak Programlama Menüsünden çıkış yapılmalıdır.	
	<input type="text"/>		
	<input type="text"/>		
	Ver.No		

4.9.b-Parite ayarının yapılması:*

PRTY	<input type="text" value="0"/>	(L) butonuna basınız. Daha sonra (+) veya (-) butonları kullanılarak yandaki menünün gözükmesi sağlanır.
	<input type="text"/>	
PRTY	<input type="text" value="0"/>	(L) butonuna basınız ve yanıp sönen değeri (+) veya (-) butonlarını kullanarak değiştiriniz. Parite bitinin olmaması için 0, tek parite için 1 ve çift parite için 2 girilmelidir.
	<input type="text"/>	
	<input type="text"/>	

Kaydetmek için (**L**) butonuna basınız. Değişiklik yapılması istenmiyor ise **ESC** butonuna basılmalıdır.

SRVE	<input type="text"/>	PRTY	<input type="text" value="0"/>
	<input type="text"/>		<input type="text"/>
	<input type="text"/>	1 sn sonra	

(Sadece RG5xx- CxC ' vardır.)

CKIS

Ver.No

Başka ayar yapılmayacak ise **ESC** butonuna basılarak Haberleşme Ayar ekranına (485) dönülür. Oradan da (+) veya (-) butonları kullanılarak çıkış ekranına (CKIS) gelip (**⬅**) butonuna basılarak Programlama menüsünden çıkış yapılmalıdır.

4.9.c-Cihaz adres ayarının yapılması:*

RDRS 1

(**⬅**) butonuna basınız. Daha sonra (+) veya (-) butonları kullanılarak yandaki menünün gözükmesi sağlanır.

RDRS 1

(**⬅**) butonuna basınız ve yanıp sönen değeri (+) veya (-) butonlarını kullanarak değiştiriniz. Bu değer 1 ile 247 arasında değiştirilebilir.

Kaydetmek için (**⬅**) butonuna basınız. Değişiklik yapılması istenmiyor ise **ESC** butonuna basılmalıdır.

SAVE

1 sn sonra

RDRS 1**CKIS**

Ver.No

Başka ayar yapılmayacak ise **ESC** butonuna basılarak Haberleşme ayar ekranına (485) dönülür. Oradan da (+) veya (-) butonları kullanılarak çıkış ekranına (CKIS) gelip (**⬅**) butonuna basılarak Programlama Menüsünden çıkış yapılmalıdır.

(Sadece RG5xx- CxC 'vardır.)

4.10- Şifre kontrol Ayarları:

Bu menüde şifrenin aktif veya pasif hale getirme işlemleri ve şifre değiştirme işlemleri yapılmaktadır.

Cihazın fabrika çıkışı şifresi "1234"dür ve şifre pasif haldedir. Güvenli bir çalışma için şifreyi değiştiniz ve aktif hale getiriniz.

UYARI!: Şifrenin unutulması durumunda cihaz RS485 bağlantısı ile bir bilgisayara bağlanmalıdır. Daha sonra Modbus haberleşmesiyle cihazın şifre adresi okunarak şifre tekrar elde edilebilir veya değiştirilebilir.

SFRE: Şifre ayarlarının yapıldığı menüyü göstermektedir.

SIF.?: Şifre korumasının yapılabildiği menüyü göstermektedir. 0 değeri şifre pasif, 1 değeri ise şifre aktif anlamına gelmektedir.

Şifre aktif yapılır ise programlama menüsüne her girişte şifre sorgu ekranı gelecektir, bu durumda şifrenin doğru girilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde cihazın hiçbir ayarına ulaşılamaz ve değiştirilemez.

Şifre Pasif yapılır ise programlama menüsüne girişte şifre sorgu ekranı getirilmeyecektir.

S.DEG: Şifre değişikliğinin yapıldığı menüyü göstermektedir.

SFRE	<input type="button" value=""/>	Programlama Menüsünde iken (+) ya da (-) butonuna yandaki ekran gözükmeye kadar basınız.
	<input type="button" value=""/>	

4.10.a-Şifre aktif edilme ayarın yapılması:

SIF.?	<input type="button" value=""/>	(butonuna basınız. Daha sonra (+) veya (-) butonları kullanılarak yandaki menünün gözükmesi sağlanır.
	<input type="button" value=""/>	

(butonuna basınız ve daha önceden belirlemiş olduğunuz şifreyi yanıp sönen ekrana (+) veya (-) butonlarını kullanarak giriniz (Şifrenin fabrika çıkışı değeri: 1234). Girdığınız şifre ekranında DGRU yazarak onaylandıktan sonra şifreyi aktif etmek için 1, pasif etmek için ise 0 değerini giriniz.

SIF?

0

NOT: Şifrenin aktif edilmesi durumunda Programlama Menüsüne her girişte, şifre girişi zorunlu olacaktır.

Kaydetmek için (**↑**) butonuna basınız. Değişiklik yapılması istenmiyor ise **ESC** butonuna basılmalıdır.

SAVE

SIF?

CKIS

Ver.No

1 sn sonra

Başa ayar yapılmayacak ise **ESC** butonuna basılarak Şifre ayar ekranına (SFRE) dönülür. Oradan da (+) veya (-) butonları kullanılarak çıkış ekranına (CKIS) gelip (**↑**) butonuna basılarak Programlama Menüsünden çıkış yapılmalıdır.

4.10.b-Şifre değiştirme ayarın yapılması:

S.DEG

(**↑**) butonuna basınız. Daha sonra (+) veya (-) butonları kullanılarak yandaki menünün gözükmesi sağlanır.

YENİ

0—

(**↑**) butonuna basınız ve daha önceden belirlemiş olduğunuz şifreyi yanıp sönen ekrana (+) veya (-) butonlarını kullanarak giriniz (Şifrenin fabrika çıkışı değeri: 1234). Girdığınız şifre ekranda DGRU yazarak onaylandıktan sonra yeni şifreyi giriniz.

TEKR

0—

Bunun hemen ardından yeni şifreyi tekrar giriniz.

Eğer yeni girilen iki şifre değeri aynı ise ekranda 1 saniye DGRU ve 1 saniye SAVE yazarak yeni şifre kaydedilir. Artık şifreniz yeni girilen değer olarak değiştirilmiştir. Değişiklik yapılması istenmiyor ise **ESC** butonuna basılmalıdır.

DGRU

1 sn sonra

SAVE

1 sn sonra

S.DEG

HATA

Şifrelerin girilmesi esnasında bir hata yapılrsa ekranda HATA yazısı görülür ve şifreyi tekrar girmeniz istenir.

CKIS

Ver.No

Başka ayar yapılmayacak ise **ESC** butonuna basılarak Şifre Ayar ekranına (SFRE) dönülür. Oradan da (+) veya (-) butonları kullanılarak çıkış ekranına (CKIS) gelip (**L**) butonuna basılarak Programlama Menüsünden çıkış yapılmalıdır.

4.11- Sıfırlama İşlemleri:

Alarmlar, enerji oran hataları ve enerji değerlerinin sıfırlandığı menüdür.

SFIR: Sıfırlama ayarlarının yapıldığı ekranı belirtmektedir.

ALRM: Alarmlardan herhangi biri (ORAN alarmı hariç) aktif hale gelmiş ise uygun ikaz ledi yakılır ve HATA menüsünde oluşan hata ile ilgili detaylı ikaz numarası verilir. Bu durumda ALRM değeri "1" olacaktır.

Kullanıcı oluşan hata tipinin ne olduğunu HATA menüsünden ögrenerek sonra ALRM değerini "0" yapmalıdır. Oluşan hata durumu halen devam ediyor ise alarm sıfırlandıktan sonra tekrar "1" olacaktır.

ORAN: Endüktif/Aktif veya Kapasitif/Aktif enerji oran hatalarından herhangi biri oluşmuş ise uygun ikaz ledi yakılır ve HATA menüsünde oluşan hata ile ilgili detaylı ikaz numarası verilir. Bu durumda ORAN değeri "1" olacaktır.

Kullanıcı oluşan hata tipinin ne olduğunu HATA menüsünden ögrenerek sonra ORAN değerini "0" yapmalıdır.

Oluşan hata durumu halen devam ediyor ise oran sıfırlandıktan sonra tekrar "1" olacaktır. Bu durumda ya ENRJ değeri "0" yapıldıktan sonra ORAN değeri "0" yapılmalıdır ya da End/Akt ve Kap/Akt oranların belirlenen sınır değerin altına inmesi beklenmelidir.

NOT: ORAN değeri "0" yapıldığında enerji değerleri de sıfırlanır.

ENRJ: Aktif, Endüktif ve Kapasitif enerjilerin sıfırlandığı menüdür. Enerji değerlerinden herhangi biri sıfırdan büyük ise ENRJ değeri "1" olur. Bu değer sıfır yapıldığında enerji değerleri de sıfır yapılmaktadır.

RSET: Reaktif rölenin ayarlarının fabrika çıkış değerlerine geri gelmesi için kullanılan reset menüsüdür. Bu değer "1" yapıldığında yapılan tüm ayarlar fabrika değerine döner.

SFIR	<input type="button" value=""/>	Programlama Menüsünde iken (+) ya da (-) butonuna yandaki ekran gözükene kadar basınız.
	<input type="button" value=""/>	
	<input type="button" value=""/>	

4.11.a-Alarm sıfırlama ayarın yapılması:

RSET	<input type="button" value="1"/>	(butonuna basınız. Daha sonra (+) veya (-) butonları kullanılarak yandaki menünün gözükmesi sağlanır.
	<input type="button" value=""/>	

RUMI

0

() butonuna basınız ve yanıp sönen değeri (+) veya (-) butonlarını kullanarak değiştiriniz. Alarm uyarılarının silinmesi için 0 girilmelidir.

Kaydetmek için () butonuna basınız. Değişiklik yapılması istenmiyor ise **ESC** butonuna basılmalıdır.

SİFİR

RUMI

0

1 sn sonra

ÇKİS

Başa ayar yapılmayacak ise **ESC** butonuna basılarak Sıfırlama ayarı ekranına (SFIR) dönülür. Oradan da (+) veya (-) butonları kullanılarak çıkış ekranına (ÇKİS) gelip () butonuna basılarak Programlama Menüsünden çıkış yapılmalıdır.

4.11.b-Oran sıfırlama ayarın yapılması:

ORAN

1

() butonuna basınız. Daha sonra (+) veya (-) butonları kullanılarak yandaki menünün gözükmesi sağlanır.

ORAN

0

() butonuna basınız ve yanıp sönen değeri (+) veya (-) butonlarını kullanarak değiştiriniz. Oran alarmının silinmesi için 0 girilmelidir.

Kaydetmek için (**L**) butonuna basınız. Değişiklik yapılması istenmiyor ise **ESC** butonuna basılmalıdır.

SAVE	<input type="text"/>	ORAN	<input type="text"/> 0
	<input type="text"/>		<input type="text"/>
	<input type="text"/>		<input type="text"/>

1 sn sonra

CKIS	<input type="text"/>	Başka ayar yapılmayacak ise ESC butonuna basılarak Sıfırlama ayarı ekranına (SFIR) dönülür. Oradan da (+) veya (-) butonları kullanılarak çıkış ekranına (CKIS) gelip (L) butonuna basılarak Programlama Menüsünden çıkış yapılmalıdır.
	<input type="text"/>	
	<input type="text"/>	

Ver.No

4.11.c-Enerji sıfırlama ayarın yapılması:

ENRJ	<input type="text"/> 1	(L) butonuna basınız. Daha sonra (+) veya (-) butonları kullanılarak yandaki menünün gözükmesi sağlanır.
	<input type="text"/>	
	<input type="text"/>	

ENRJ	<input type="text"/> 0	(L) butonuna basınız ve yanıp sönen değeri (+) veya (-) butonlarını kullanarak değiştiriniz. Enerji değerlerinin silinmesi için 0 girilmelidir.
	<input type="text"/>	
	<input type="text"/>	

Kaydetmek için (**L**) butonuna basınız. Değişiklik yapılması istenmiyor ise **ESC** butonuna basılmalıdır.

SAVE	<input type="text"/>	ENRJ	<input type="text"/> 0
	<input type="text"/>		<input type="text"/>
	<input type="text"/>		<input type="text"/>

1 sn sonra

CKIS

Ver.No

Başka ayar yapılmayacak ise **ESC** butonuna basılarak Sıfırlama ayarı ekranına (SFIR) dönülür. Oradan da (+) veya (-) butonları kullanılarak çıkış ekranına (CKIS) gelip (**L**) butonuna basılarak Programlama Menüsünden çıkış yapılmalıdır.

4.11.d-Fabrika ayarlarına geri dönme ayarın yapılması:

RSET

0

(**L**) butonuna basınız. Daha sonra (+) veya (-) butonları kullanılarak yandaki menünün gözükmesi sağlanır.

RSET

1

(**L**) butonuna basınız ve yanıp sönen değeri (+) veya (-) butonlarını kullanarak değiştiriniz. Fabrika ayar değerlerine geri dönülmesi için bu değer “1” yapılmalıdır.

Kaydetmek için (**L**) butonuna basınız. Değişiklik yapılması istenmiyor ise **ESC** butonuna basılmalıdır.

SAVE

RSET

1

1 sn sonra

CKIS

Ver.No

Başka ayar yapılmayacak ise **ESC** butonuna basılarak Sıfırlama ayarı ekranına (SFIR) dönülür. Oradan da (+) veya (-) butonları kullanılarak çıkış ekranına (CKIS) gelip (**L**) butonuna basılarak Programlama Menüsünden çıkış yapılmalıdır.

4.12- Kademelerin Manuel Olarak ON/OFF Ayarının Yapılması

Kademeler manuel olarak devreye alınabilir veya devreden çıkarılabilir. Bu işlemler için kullanılan menüdür.

Kademelerin manuel olarak devreye alınabilmesi için cihazın çalışma modu, manuel olarak seçilmelidir. Bu ayarı yapabilmek için Programlama Menüsündeki MOD menü değeri MAN olarak seçilmiş olmalıdır. Aksi takdirde kademeler manuel olarak kumanda edilemez.

KAD.K: Kademe kontrolünün yapıldığı menüdür.

1. KD: 1. kademeye bağlı kondansatörün devreye alınıp alınmadığını gösterir. Değeri 1 ise devrede, 0 ise devrede değildir.

...

...

16. KD: 16. kademeye bağlı kondansatörün devreye alınıp alınmadığını gösterir. Değeri 1 ise devrede, 0 ise devrede değildir.

E1: 1. Kademedeği Endüktör güç değerini ve bağlanmış olduğu faz numarasını gösterir.*

E2: 2. Kademedeği Endüktör güç değerini ve bağlanmış olduğu faz numarasını gösterir.*

E3: Alarm E3 kademedeği Endüktör güç değerini ve bağlanmış olduğu faz numarasını gösterir. Alarm röle çıkıştı iptal edilmiş ise gözükmür.*

E4: Fan E4 kademedeği Endüktör güç değerini ve bağlanmış olduğu faz numarasını gösterir. Fan röle çıkıştı iptal edilmiş ise gözükmür.*

TR1 : L1 fazına bağlanan tristör kotrollü endüktansın gücünü gösterir.

TR2 : L2 fazına bağlanan tristör kotrollü endüktansın gücünü gösterir.

TR3 : L3 fazına bağlanan tristör kotrollü endüktansın gücünü gösterir.

(RG520-T/TC modelinde)

KRD.K



Programlama Menüsünde iken (+) ya da (-) butonuna yandaki ekran gözükmene kadar basınız.

1.KD



() butonuna basınız. Daha sonra (+) veya (-) butonları kullanılarak yandaki menünün gözükmesi sağlanır.

*Endüktif yük kademesi sadece RG520-E/EC de bulunmaktadır.

100**1**

() butonuna basınız ve yanıp sönen değeri (+) veya (-) butonlarını kullanarak değiştiriniz. 1.Kademeye kondansatörün manuel olarak devreye alınması için 1, devreden çıkarılması için 0 değerini giriniz.

Kaydetmek için () butonuna basınız. Değişiklik yapılması istenmiyor ise **ESC** butonuna basılmalıdır.

SAVE**100****1**

1 sn sonra

Bu işlem diğer kademeler için de aynı şekilde yapılır.

CKIS

Başka ayar yapılmayacak ise **ESC** butonuna basılarak Kademelerin Manuel ayarı ekrana (KAD.K) dönülür. Oradan da (+) veya (-) butonları kullanılarak çıkış ekranına (CKIS) gelip () butonuna basılarak Programlama Menüsünden çıkış yapılmalıdır.

Ver.No

4.13- Tarih ve Saatin Ayarlanması

Tarih ve saatin ayarlandığı menüdür.

SAAT: Tarih ve saatin ayarlandığı ekranı belirtmektedir.

SAAIT


Programlama Menüsünde iken (+) ya da (-) butonuna yandaki ekran gözükmeye kadar basınız.

SAAIT**2008**

() butonuna basınız. Daha sonra sağ üstteki displaydeki yanıp sönen yıl değerini (+) veya (-) butonlarını kullanarak ayarlayınız.

1018**1140**

Değer ayarlandıktan sonra (**L**) butonuna basınız. Daha sonra da sırasıyla ay, gün, saat ve dakika değerlerini aynı şekilde ayarlayınız. Dakika değeri de ayarlanıp (**L**) butonuna basılırsa tüm değerler kaydedilir ve aşağıdaki ekran gözükür. Kaydetmeden çıkmak veya önceki ayarlamaları değiştirmek için bir veya birkaç kez **ESC** butonuna basılır.



5- MODBUS HABERLEŞME *

RGKR ModBus protokolü ile haberleşebilecek şekilde tasarlanmıştır.

Bağlantı şekli '**2.4 RS485 Bağlantısının Yapılması**' bölümünde gösterilmiştir. Bu bağlantı yapıldıktan sonra sırası ile aşağıdaki ayarlar yapılmalıdır.

- Baud rate hızı
- Paritenin durumu
- Cihazın ID numarası

ayarlarının nasıl yapılacağı '**4.9-Haberleşme Ayarları**' bölümünde anlatılmıştır.

RGKR aşağıdaki ModBus haberleşme komutlarını desteklemektedir.

Register Adres Okuma = 0x03

Register Adres Yazma = 0x06

Cihaz ile haberleşme hızları: 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400 bps.

ModBus Protokolü ile haberleşebilinen register adresleri ve tanımlamaları ekteki '**7.1-Register Tablosu**' bölümünde anlatılmıştır.

ModBus ile haberleşirken RGKR'nin akım, gerilim ve güç değerleri kullanılan
(Sadece RG5xx-C/xC' vardır.)

akım veya gerilim trafo oranı ile çarpılmadan gönderilmektedir. Gerçek değerler için trafo oranı ile çarpılması gereklidir.

NOT: Maksimum okunabilir data uzunluğu 256 byte'dır.

5.1- Hata Kayıtlarının Okunması:*

RG512'nin algıladığı hataların oluşma zamanı, hatanın düzeltilme zamanı ve hatanın türü sürekli kaydedilmektedir. Max 192 hata kaydı tutulabilmektedir. Bu bilgilere ulaşabilmek için cihazın '**2.4 RS485 Bağlantısının Yapılması**' bölümünde gösterilen bilgisayar bağlantısının yapılması ve Röle programının bilgisayara yüklenmesi gerekmektedir.

5.2- Yük Profili Kayıtlarının Okunması:*

Yük profili kayıtları 4 grup halinde yapılmaktadır. Tüm kayıtlar Gerçek Zaman Saati etiketi ile tutulmaktadır ve kaydın ne zaman olduğu görülebilir.

Profil grplardan biri sabittir ve Aktif, Endüktif ve Kapasitif Enerji kayıtlarını tutar. Diğer 3 grup kullanıcı tarafından seçilebilmektedir.

Kayıtların periyotları da kullanıcı tarafından değiştirilebilmektedir. 1, 5, 10, 15, 30 ve 60 dk kayıt periyotları seçilebilir.

Max yük profili kaydı 1152 adettir. Toplam kayıt süresi aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Kayıt periyodu (Dakika)	Toplam Kayıt Süresi
1	19 saat
5	96 saat (4 gün)
10	192 saat (8 gün)
15	288 saat (12 gün)
30	576 saat (24 gün)
60	1152 saat (48 gün)

Yük Profili Kayıtlarının okunabilmesi için öncelikle '**2.4 RS485 Bağlantısının Yapılması**' bölümünde gösterilen bilgisayar bağlantısının yapılması ve Röle programının bilgisayara yüklenmesi gerekmektedir.

NOT: Röle Programı RGKR ile beraber ücretsiz verilmektedir.

(Sadece RG5xx-C/xC' vardır.)

6- HATA MESAJLARI

Herhangi bir hata meydana geldiği zaman ilgili ikaz gösterge ledi yanacaktır. Oluşan hata ile ilgili hata numarası HATA menüsünde gösterilmektedir. Ayrıca alarm röle çıkışı aktif de yapılmış ise o hata oluştuğunda alarm röle çıkışı da aktif olacaktır. Oluşan hataların görüntülenmesi '**3.13-Hata Mesajları Gösterimi**' başlığında anlatılmıştır. Ayrıca hatanın sebebine ilişkin teknik detaylar ise aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

6.1-Hata Kodları Tablosu:

Hata No	Açıklama	Uyarı Ledi	Problemin Sebebi
0	Gerilime ait THD, verilen sınırın üstünde	Harmonik	Aşırı harmonikli sistem
1	Akıma ait THD, verilen sınırın üstünde	Harmonik	Aşırı harmonikli sistem
2	Gerilim fazları arasındaki açı 120 derece değil	Bağlantı	Nötr bağlantı ve fazlara ait gerilim bağlantısı hatalı
3	Faz Sırası Ters	Bağlantı	Fazlara ait gerilim bağlantıları saat yönünün tersine
4	Aşırı sıcaklık	Bağlantı	Aşırı ısınma, panonun soğutma sisteminde hata var.
5	Faz gerilimlerinden herhangi biri ayarlanan değerin üzerinde	Gerilim	Gerilim yükselmesi
6	Faz gerilimlerinden herhangi biri ayarlanan değerin altında	Gerilim	Gerilim düşmesi
7	Faz gerilimlerinden bir ya da birkaçı yok	Gerilim	Fazlara ait gerilim bağlantıları hatalı veya gerilim yok
8	Faz akımlarından herhangi biri ayarlanan sınır değerinin üzerinde	Akım	Akım yükselmesi

9	1. Faz akım yok	Akim	1. Faza ait akım trafosu bağlantısı hatalı
10	2. Faz akım yok	Akim	2. Faza ait akım trafosu bağlantısı hatalı
11	3. Faz akım yok	Akim	3. Faza ait akım trafosu bağlantısı hatalı
12	Aşırı kompanzasyon		Tüm kademeler devre dışı iken bile sistem kapasitif bölgededir
13	Kapasitif Reaktif/ Aktif Enerji oranı ayarlanan sınır değerden yüksek	Aşırı Kompanzasyon	Hatalı Kompanzasyon
14	Eksik kompanzasyon		Tüm kademeler devrede iken bile sistem endüktif bölgededir. Kond. Büyütülmelidir.
15	Endüktif Reaktif/ Aktif Enerji oranı ayarlanan sınır değerden yüksek	Eksik Kompanzasyon	Hatalı Kompanzasyon
16	1.kademe hatalı		Kademe bağlantıları hatalı veya kondansatör gücünde değişim oluştu.
17-31	2.3.4.5..... 16. kademe hatalı		Kademe bağlantıları hatalı veya kondansatör gücünde değişim oluştu.

7- EKLER

7.1- Register Tablosu: (Sadece RG5xx-C/xC' vardır.)

Register

Adres	Değer	Format	Çarpan	Birim	Erişim
0x8000	L1 Fazı Rms Akım	Long	1000	Amper	Okuma
0x8002	L2 Fazı Rms Akım	Long	1000	Amper	Okuma

0x8004	L3 Fazı Rms Akım	Long	1000	Amper	Okuma
0x8006	L1 Fazı Rms Gerilim	Long	10	Volt	Okuma
0x8008	L2 Fazı Rms Gerilim	Long	10	Volt	Okuma
0x800A	L3 Fazı Rms Gerilim	Long	10	Volt	Okuma
0x800C	L1 Fazı Frekans	Long	10	Hz	Okuma
0x800E	L2 Fazı Frekans	Long	10	Hz	Okuma
0x8010	L3 Fazı Frekans	Long	10	Hz	Okuma
0x8012	L1 Fazı Aktif Güç	Long	1000	Watt	Okuma
0x8014	L2 Fazı Aktif Güç	Long	1000	Watt	Okuma
0x8016	L3 Fazı Aktif Güç	Long	1000	Watt	Okuma
0x8018	L1 Fazı Reaktif Güç	Long	1000	Var	Okuma
0x801A	L2 Fazı Reaktif Güç	Long	1000	Var	Okuma
0x801C	L3 Fazı Reaktif Güç	Long	1000	Var	Okuma
0x801E	L1 Fazı Görünür Güç	Long	1000	VA	Okuma
0x8020	L2 Fazı Görünür Güç	Long	1000	VA	Okuma
0x8022	L3 Fazı Görünür Güç	Long	1000	VA	Okuma
0x8024	L1 Fazı Cos Fi	Long	1000	-	Okuma
0x8026	L2 Fazı Cos Fi	Long	1000	-	Okuma
0x8028	L3 Fazı Cos Fi	Long	1000	-	Okuma
0x802A	Toplam Aktif Enerji	Long	1	WH	Okuma
0x802C	Toplam Endüktif Reaktif Enerji	Long	1	VarH	Okuma
0x802E	Toplam Kapasitif Reaktif Enerji	Long	1	VarH	Okuma
0x8030	Seri no	Long	1	-	Okuma
0x8032	Anlık (Endüktif / aktif) Yüzde oran	Int	1	%	Okuma
0x8033	Anlık (Kapasitif / aktif) Yüzde oran	Int	1	%	Okuma
0x8034	Sıcaklık	Int	10	Derece	Okuma
0x8035	Şifre	Int	1	-	Okuma
0x8036	Alarm Rölesi Durum	Int	1	-	Okuma
0x8037	Fan Rölesi Durum	Int	1	-	Okuma
0x8038	Yazılım versiyon	Int	1	-	Okuma
0x8039	Donanım versiyon	Int	1	-	Okuma
3a-3f	Bos Alan				
0x8040	0 nolu Hata	Int	1	-	Okuma
0x8041	1 nolu Hata	Int	1	-	Okuma
0x8042	2 nolu Hata	Int	1	-	Okuma
0x8043	3 nolu Hata	Int	1	-	Okuma
0x8044	4 nolu Hata	Int	1	-	Okuma

0x8045	5 nolu Hata	Int	1	-	Okuma
0x8046	6 nolu Hata	Int	1	-	Okuma
0x8047	7 nolu Hata	Int	1	-	Okuma
0x8048	8 nolu Hata	Int	1	-	Okuma
0x8049	9 nolu Hata	Int	1	-	Okuma
0x804A	10 nolu Hata	Int	1	-	Okuma
0x804B	11 nolu Hata	Int	1	-	Okuma
0x804C	12 nolu Hata	Int	1	-	Okuma
0x804D	13 nolu Hata	Int	1	-	Okuma
0x804E	14 nolu Hata	Int	1	-	Okuma
0x804F	15 nolu Hata	Int	1	-	Okuma
0x8050	16 nolu Hata	Int	1	-	Okuma
0x8051	17 nolu Hata	Int	1	-	Okuma
0x8052	18 nolu Hata	Int	1	-	Okuma
0x8053	19 nolu Hata	Int	1	-	Okuma
0x8054	20 nolu Hata	Int	1	-	Okuma
0x8055	21 nolu Hata	Int	1	-	Okuma
0x8056	22 nolu Hata	Int	1	-	Okuma
0x8057	23 nolu Hata	Int	1	-	Okuma
0x8058	24 nolu Hata	Int	1	-	Okuma
0x8059	25 nolu Hata	Int	1	-	Okuma
0x805A	26 nolu Hata	Int	1	-	Okuma
0x805B	27 nolu Hata	Int	1	-	Okuma
0x805C	28 nolu Hata	Int	1	-	Okuma
0x805D	29 nolu Hata	Int	1	-	Okuma
0x805E	30 nolu Hata	Int	1	-	Okuma
0x805F	31 nolu Hata	Int	1	-	Okuma
0x8060	L1 Fazı Akım 3. Harmonik	Int	1	%	Okuma
0x8061	L1 Fazı Akım 5. Harmonik	Int	1	%	Okuma
0x8062	L1 Fazı Akım 7. Harmonik	Int	1	%	Okuma
0x8063	L1 Fazı Akım 9. Harmonik	Int	1	%	Okuma
0x8064	L1 Fazı Akım 11. Harmonik	Int	1	%	Okuma
0x8065	L1 Fazı Akım 13. Harmonik	Int	1	%	Okuma
0x8066	L1 Fazı Akım 15. Harmonik	Int	1	%	Okuma
0x8067	L1 Fazı Akım 17. Harmonik	Int	1	%	Okuma
0x8068	L1 Fazı Akım 19. Harmonik	Int	1	%	Okuma
0x8069	L1 Fazı Akım 21. Harmonik	Int	1	%	Okuma

0x806A	L2 Fazı Akım 3. Harmonik	Int	1	%	Okuma
0x806B	L2 Fazı Akım 5. Harmonik	Int	1	%	Okuma
0x806C	L2 Fazı Akım 7. Harmonik	Int	1	%	Okuma
0x806D	L2 Fazı Akım 9. Harmonik	Int	1	%	Okuma
0x806E	L2 Fazı Akım 11. Harmonik	Int	1	%	Okuma
0x806F	L2 Fazı Akım 13. Harmonik	Int	1	%	Okuma
0x8070	L2 Fazı Akım 15. Harmonik	Int	1	%	Okuma
0x8071	L2 Fazı Akım 17. Harmonik	Int	1	%	Okuma
0x8072	L2 Fazı Akım 19. Harmonik	Int	1	%	Okuma
0x8073	L2 Fazı Akım 21. Harmonik	Int	1	%	Okuma
0x8074	L3 Fazı Akım 3. Harmonik	Int	1	%	Okuma
0x8075	L3 Fazı Akım 5. Harmonik	Int	1	%	Okuma
0x8076	L3 Fazı Akım 7. Harmonik	Int	1	%	Okuma
0x8077	L3 Fazı Akım 9. Harmonik	Int	1	%	Okuma
0x8078	L3 Fazı Akım 11. Harmonik	Int	1	%	Okuma
0x8079	L3 Fazı Akım 13. Harmonik	Int	1	%	Okuma
0x807A	L3 Fazı Akım 15. Harmonik	Int	1	%	Okuma
0x807B	L3 Fazı Akım 17. Harmonik	Int	1	%	Okuma
0x807C	L3 Fazı Akım 19. Harmonik	Int	1	%	Okuma
0x807D	L3 Fazı Akım 21. Harmonik	Int	1	%	Okuma
0x807E	Bos Alan				
0x807F	Bos Alan				
0x8080	L1 Fazı Gerilim 3. Harmonik	Int	1	%	
0x8081	L1 Fazı Gerilim 5. Harmonik	Int	1	%	
0x8082	L1 Fazı Gerilim 7. Harmonik	Int	1	%	
0x8083	L1 Fazı Gerilim 9. Harmonik	Int	1	%	
0x8084	L1 Fazı Gerilim 11. Harmonik	Int	1	%	
0x8085	L1 Fazı Gerilim 13. Harmonik	Int	1	%	
0x8086	L1 Fazı Gerilim 15. Harmonik	Int	1	%	
0x8087	L1 Fazı Gerilim 17. Harmonik	Int	1	%	
0x8088	L1 Fazı Gerilim 19. Harmonik	Int	1	%	Okuma
0x8089	L1 Fazı Gerilim 21. Harmonik	Int	1	%	Okuma
0x808A	L2 Fazı Gerilim 3. Harmonik	Int	1	%	Okuma
0x808B	L2 Fazı Gerilim 5. Harmonik	Int	1	%	Okuma
0x808C	L2 Fazı Gerilim 7. Harmonik	Int	1	%	Okuma
0x808D	L2 Fazı Gerilim 9. Harmonik	Int	1	%	Okuma
0x808E	L2 Fazı Gerilim 11. Harmonik	Int	1	%	Okuma

0x808F	L2 Fazı Gerilim 13. Harmonik	Int	1	%	Okuma
0x8090	L2 Fazı Gerilim 15. Harmonik	Int	1	%	Okuma
0x8091	L2 Fazı Gerilim 17. Harmonik	Int	1	%	Okuma
0x8092	L2 Fazı Gerilim 19. Harmonik	Int	1	%	Okuma
0x8093	L2 Fazı Gerilim 21. Harmonik	Int	1	%	Okuma
0x8094	L3 Fazı Gerilim 3. Harmonik	Int	1	%	Okuma
0x8095	L3 Fazı Gerilim 5. Harmonik	Int	1	%	Okuma
0x8096	L3 Fazı Gerilim 7. Harmonik	Int	1	%	Okuma
0x8097	L3 Fazı Gerilim 9. Harmonik	Int	1	%	Okuma
0x8098	L3 Fazı Gerilim 11. Harmonik	Int	1	%	Okuma
0x8099	L3 Fazı Gerilim 13. Harmonik	Int	1	%	Okuma
0x809A	L3 Fazı Gerilim 15. Harmonik	Int	1	%	Okuma
0x809B	L3 Fazı Gerilim 17. Harmonik	Int	1	%	Okuma
0x809C	L3 Fazı Gerilim 19. Harmonik	Int	1	%	Okuma
0x809D	L3 Fazı Gerilim 21. Harmonik	Int	1	%	Okuma
0x809E	Bos Alan				
0x809F	Bos Alan				
0x80A0	L1 Fazı Aktif Güç 3. Harmonik	Int	1	%	Okuma
0x80A1	L1 Fazı Aktif Güç 5. Harmonik	Int	1	%	Okuma
0x80A2	L1 Fazı Aktif Güç 7. Harmonik	Int	1	%	Okuma
0x80A3	L1 Fazı Aktif Güç 9. Harmonik	Int	1	%	Okuma
0x80A4	L1 Fazı Aktif Güç 11. Harmonik	Int	1	%	Okuma
0x80A5	L1 Fazı Aktif Güç 13. Harmonik	Int	1	%	Okuma
0x80A6	L1 Fazı Aktif Güç 15. Harmonik	Int	1	%	Okuma
0x80A7	L1 Fazı Aktif Güç 17. Harmonik	Int	1	%	Okuma
0x80A8	L1 Fazı Aktif Güç 19. Harmonik	Int	1	%	Okuma
0x80A9	L1 Fazı Aktif Güç 21. Harmonik	Int	1	%	Okuma
0x80AA	L2 Fazı Aktif Güç 3. Harmonik	Int	1	%	Okuma
0x80AB	L2 Fazı Aktif Güç 5. Harmonik	Int	1	%	Okuma
0x80AC	L2 Fazı Aktif Güç 7. Harmonik	Int	1	%	Okuma
0x80AD	L2 Fazı Aktif Güç 9. Harmonik	Int	1	%	Okuma
0x80AE	L2 Fazı Aktif Güç 11. Harmonik	Int	1	%	Okuma
0x80AF	L2 Fazı Aktif Güç 13. Harmonik	Int	1	%	Okuma
0x80B0	L2 Fazı Aktif Güç 15. Harmonik	Int	1	%	Okuma
0x80B1	L2 Fazı Aktif Güç 17. Harmonik	Int	1	%	Okuma
0x80B2	L2 Fazı Aktif Güç 19. Harmonik	Int	1	%	Okuma
0x80B3	L2 Fazı Aktif Güç 21. Harmonik	Int	1	%	Okuma

0x80B4	L3 Fazı Aktif Güç 3. Harmonik	Int	1	%	Okuma
0x80B5	L3 Fazı Aktif Güç 5. Harmonik	Int	1	%	Okuma
0x80B6	L3 Fazı Aktif Güç 7. Harmonik	Int	1	%	Okuma
0x80B7	L3 Fazı Aktif Güç 9. Harmonik	Int	1	%	Okuma
0x80B8	L3 Fazı Aktif Güç 11. Harmonik	Int	1	%	Okuma
0x80B9	L3 Fazı Aktif Güç 13. Harmonik	Int	1	%	Okuma
0x80BA	L3 Fazı Aktif Güç 15. Harmonik	Int	1	%	Okuma
0x80BB	L3 Fazı Aktif Güç 17. Harmonik	Int	1	%	Okuma
0x80BC	L3 Fazı Aktif Güç 19. Harmonik	Int	1	%	Okuma
0x80BD	L3 Fazı Aktif Güç 21. Harmonik	Int	1	%	Okuma
0x80BE	Bos Alan				
0x80BF	Bos Alan				
0x80C0	L1 Fazı Reaktif Güç 3. Harmonik	Int	1	%	Okuma
0x80C1	L1 Fazı Reaktif Güç 5. Harmonik	Int	1	%	Okuma
0x80C2	L1 Fazı Reaktif Güç 7. Harmonik	Int	1	%	Okuma
0x80C3	L1 Fazı Reaktif Güç 9. Harmonik	Int	1	%	Okuma
0x80C4	L1 Fazı Reaktif Güç 11. Harmonik	Int	1	%	Okuma
0x80C5	L1 Fazı Reaktif Güç 13. Harmonik	Int	1	%	Okuma
0x80C6	L1 Fazı Reaktif Güç 15. Harmonik	Int	1	%	Okuma
0x80C7	L1 Fazı Reaktif Güç 17. Harmonik	Int	1	%	Okuma
0x80C8	L1 Fazı Reaktif Güç 19. Harmonik	Int	1	%	Okuma
0x80C9	L1 Fazı Reaktif Güç 21. Harmonik	Int	1	%	Okuma
0x80CA	L2 Fazı Reaktif Güç 3. Harmonik	Int	1	%	Okuma
0x80CB	L2 Fazı Reaktif Güç 5. Harmonik	Int	1	%	Okuma
0x80CC	L2 Fazı Reaktif Güç 7. Harmonik	Int	1	%	Okuma
0x80CD	L2 Fazı Reaktif Güç 9. Harmonik	Int	1	%	Okuma
0x80CE	L2 Fazı Reaktif Güç 11. Harmonik	Int	1	%	Okuma
0x80CF	L2 Fazı Reaktif Güç 13. Harmonik	Int	1	%	Okuma
0x80D0	L2 Fazı Reaktif Güç 15. Harmonik	Int	1	%	Okuma
0x80D1	L2 Fazı Reaktif Güç 17. Harmonik	Int	1	%	Okuma
0x80D2	L2 Fazı Reaktif Güç 19. Harmonik	Int	1	%	Okuma
0x80D3	L2 Fazı Reaktif Güç 21. Harmonik	Int	1	%	Okuma
0x80D4	L3 Fazı Reaktif Güç 3. Harmonik	Int	1	%	Okuma
0x80D5	L3 Fazı Reaktif Güç 5. Harmonik	Int	1	%	Okuma
0x80D6	L3 Fazı Reaktif Güç 7. Harmonik	Int	1	%	Okuma
0x80D7	L3 Fazı Reaktif Güç 9. Harmonik	Int	1	%	Okuma
0x80D8	L3 Fazı Reaktif Güç 11. Harmonik	Int	1	%	Okuma

0x80D9	L3 Fazı Reaktif Güç 13. Harmonik	Int	1	%	Okuma
0x80DA	L3 Fazı Reaktif Güç 15. Harmonik	Int	1	%	Okuma
0x80DB	L3 Fazı Reaktif Güç 17. Harmonik	Int	1	%	Okuma
0x80DC	L3 Fazı Reaktif Güç 19. Harmonik	Int	1	%	Okuma
0x80DD	L3 Fazı Reaktif Güç 21. Harmonik	Int	1	%	Okuma
0x80DE	Bos Alan				
0x80DF	Bos Alan				
0x80E0	L1 Fazı Görünür Güç 3. Harmonik	Int	1	%	Okuma
0x80E1	L1 Fazı Görünür Güç 5. Harmonik	Int	1	%	Okuma
0x80E2	L1 Fazı Görünür Güç 7. Harmonik	Int	1	%	Okuma
0x80E3	L1 Fazı Görünür Güç 9. Harmonik	Int	1	%	Okuma
0x80E4	L1 Fazı Görünür Güç 11. Harmonik	Int	1	%	Okuma
0x80E5	L1 Fazı Görünür Güç 13. Harmonik	Int	1	%	Okuma
0x80E6	L1 Fazı Görünür Güç 15. Harmonik	Int	1	%	Okuma
0x80E7	L1 Fazı Görünür Güç 17. Harmonik	Int	1	%	Okuma
0x80E8	L1 Fazı Görünür Güç 19. Harmonik	Int	1	%	Okuma
0x80E9	L1 Fazı Görünür Güç 21. Harmonik	Int	1	%	Okuma
0x80EA	L2 Fazı Görünür Güç 3. Harmonik	Int	1	%	Okuma
0x80EB	L2 Fazı Görünür Güç 5. Harmonik	Int	1	%	Okuma
0x80EC	L2 Fazı Görünür Güç 7. Harmonik	Int	1	%	Okuma
0x80ED	L2 Fazı Görünür Güç 9. Harmonik	Int	1	%	Okuma
0x80EE	L2 Fazı Görünür Güç 11. Harmonik	Int	1	%	Okuma
0x80EF	L2 Fazı Görünür Güç 13. Harmonik	Int	1	%	Okuma
0x80F0	L2 Fazı Görünür Güç 15. Harmonik	Int	1	%	Okuma
0x80F1	L2 Fazı Görünür Güç 17. Harmonik	Int	1	%	Okuma
0x80F2	L2 Fazı Görünür Güç 19. Harmonik	Int	1	%	Okuma
0x80F3	L2 Fazı Görünür Güç 21. Harmonik	Int	1	%	Okuma
0x80F4	L3 Fazı Görünür Güç 3. Harmonik	Int	1	%	Okuma
0x80F5	L3 Fazı Görünür Güç 5. Harmonik	Int	1	%	Okuma
0x80F6	L3 Fazı Görünür Güç 7. Harmonik	Int	1	%	Okuma
0x80F7	L3 Fazı Görünür Güç 9. Harmonik	Int	1	%	Okuma
0x80F8	L3 Fazı Görünür Güç 11. Harmonik	Int	1	%	Okuma
0x80F9	L3 Fazı Görünür Güç 13. Harmonik	Int	1	%	Okuma
0x80FA	L3 Fazı Görünür Güç 15. Harmonik	Int	1	%	Okuma
0x80FB	L3 Fazı Görünür Güç 17. Harmonik	Int	1	%	Okuma
0x80FC	L3 Fazı Görünür Güç 19. Harmonik	Int	1	%	Okuma
0x80FD	L3 Fazı Görünür Güç 21. Harmonik	Int	1	%	Okuma

0x80FE	Boş Alan				
0x80FF	Boş Alan				
0x8100	L1 Fazı Cos Fi 3. Harmonik	Int	1	%	Okuma
0x8101	L1 Fazı Cos Fi 5. Harmonik	Int	1	%	Okuma
0x8102	L1 Fazı Cos Fi 7. Harmonik	Int	1	%	Okuma
0x8103	L1 Fazı Cos Fi 9. Harmonik	Int	1	%	Okuma
0x8104	L1 Fazı Cos Fi 11. Harmonik	Int	1	%	Okuma
0x8105	L1 Fazı Cos Fi 13. Harmonik	Int	1	%	Okuma
0x8106	L1 Fazı Cos Fi 15. Harmonik	Int	1	%	Okuma
0x8107	L1 Fazı Cos Fi 17. Harmonik	Int	1	%	Okuma
0x8108	L1 Fazı Cos Fi 19. Harmonik	Int	1	%	Okuma
0x8109	L1 Fazı Cos Fi 21. Harmonik	Int	1	%	Okuma
0x810A	L2 Fazı Cos Fi 3. Harmonik	Int	1	%	Okuma
0x810B	L2 Fazı Cos Fi 5. Harmonik	Int	1	%	Okuma
0x810C	L2 Fazı Cos Fi 7. Harmonik	Int	1	%	Okuma
0x810D	L2 Fazı Cos Fi 9. Harmonik	Int	1	%	Okuma
0x810E	L2 Fazı Cos Fi 11. Harmonik	Int	1	%	Okuma
0x810F	L2 Fazı Cos Fi 13. Harmonik	Int	1	%	Okuma
0x8110	L2 Fazı Cos Fi 15. Harmonik	Int	1	%	Okuma
0x8111	L2 Fazı Cos Fi 17. Harmonik	Int	1	%	Okuma
0x8112	L2 Fazı Cos Fi 19. Harmonik	Int	1	%	Okuma
0x8113	L2 Fazı Cos Fi 21. Harmonik	Int	1	%	Okuma
0x8114	L3 Fazı Cos Fi 3. Harmonik	Int	1	%	Okuma
0x8115	L3 Fazı Cos Fi 5. Harmonik	Int	1	%	Okuma
0x8116	L3 Fazı Cos Fi 7. Harmonik	Int	1	%	Okuma
0x8117	L3 Fazı Cos Fi 9. Harmonik	Int	1	%	Okuma
0x8118	L3 Fazı Cos Fi 11. Harmonik	Int	1	%	Okuma
0x8119	L3 Fazı Cos Fi 13. Harmonik	Int	1	%	Okuma
0x811A	L3 Fazı Cos Fi 15. Harmonik	Int	1	%	Okuma
0x811B	L3 Fazı Cos Fi 17. Harmonik	Int	1	%	Okuma
0x811C	L3 Fazı Cos Fi 19. Harmonik	Int	1	%	Okuma
0x811D	L3 Fazı Cos Fi 21. Harmonik	Int	1	%	Okuma
0x811E	Boş Alan				
0x811F	Boş Alan				
0x8120	L1 Fazı Akım Thd	Int	1	%	Okuma
0x8121	L2 Fazı Akım Thd	Int	1	%	Okuma
0x8122	L3 Fazı Akım Thd	Int	1	%	Okuma


0x8123	L1 Fazı Gerilim Thd	Int	1	%	Okuma
0x8124	L2 Fazı Gerilim Thd	Int	1	%	Okuma
0x8125	L3 Fazı Gerilim Thd	Int	1	%	Okuma
0x8126	L1 Fazı Aktif Güç Thd	Int	1	%	Okuma
0x8127	L2 Fazı Aktif Güç Thd	Int	1	%	Okuma
0x8128	L3 Fazı Aktif Güç Thd	Int	1	%	Okuma
0x8129	L1 Fazı Reaktif Güç Thd	Int	1	%	Okuma
0x812A	L2 Fazı Reaktif Güç Thd	Int	1	%	Okuma
0x812B	L3 Fazı Reaktif Güç Thd	Int	1	%	Okuma
0x812C	L1 Fazı Görünür Güç Thd	Int	1	%	Okuma
0x812D	L2 Fazı Görünür Güç Thd	Int	1	%	Okuma
0x812E	L3 Fazı Görünür Güç Thd	Int	1	%	Okuma
0x812F	L1 Fazı Cos Fi Thd	Int	1	%	Okuma
0x8130	L2 Fazı Cos Fi Thd	Int	1	%	Okuma
0x8131	L3 Fazı Cos Fi Thd	Int	1	%	Okuma
0x0780	Çalışma MOD ayarı	Int	1	-	Okuma/Yazma
0x0781	RS485 Cihaz Adres kontrolü	Int	1	-	Okuma/Yazma
0x0782	RS485 Baud Rate kontrolü	Int	1000	Bps	Okuma/Yazma
0x0783	RS485 Parity kontrolü	Int	1	-	Okuma/Yazma
0x0784	Hedef Cos_Endüktif Bölge ayarı	Int	1000	-	Okuma/Yazma
0x0785	Hedef Cos_Kapasitif Bölge Ayarı	Int	1000	-	Okuma/Yazma
0x0786	Kademe ON Bekleme süresi	Int	1	Sn	Okuma/Yazma
0x0787	Kademe OFF Bekleme süresi	Int	1	Sn	Okuma/Yazma
0x0788	Kademe Deşarj bekleme süresi	Int	1	Sn	Okuma/Yazma
0x0789	Kademe Günlük Test Kontrolü	Int	1	-	Okuma/Yazma
0x078A	Akım Trafosu Dönüştürme Oranı	Int	1	-	Okuma/Yazma
0x078B	Gerilim Trafosu Dönüştürme Oranı	Int	1	-	Okuma/Yazma
0x078C	Aşırı gerilim alarm seviyesi	Int	1	Volt	Okuma/Yazma
0x078D	Aşırı gerilim alarm Bekleme süresi	Int	1	Sn	Okuma/Yazma
0x078E	Aşırı gerilim alarmı, kompanzasyon kontrolü	Int	1	-	Okuma/Yazma
0x078F	Aşırı gerilim alarmı, alarm rölesi kontrolü	Int	1	-	Okuma/Yazma
0x0790	Düşük gerilim alarm seviyesi	Int	1	Volt	Okuma/Yazma
0x0791	Düşük gerilim alarm Bekleme süresi	Int	1	Sn	Okuma/Yazma
0x0792	Düşük gerilim alarmı, kompanzasyon kontrolü	Int	1	-	Okuma/Yazma
0x0793	Düşük gerilim alarmı, alarm rölesi kontrolü	Int	1	-	Okuma/Yazma
0x0794	Aşırı akım alarm seviyesi	Int	1	Amper	Okuma/Yazma

0x0795	Aşırı akım alarm Bekleme süresi	Int	1	Sn	Okuma/Yazma
0x0796	Aşırı akım alarmı, kompanzasyon kontrolü	Int	1	-	Okuma/Yazma
0x0797	Aşırı akım alarmı, alarm rölesi kontrolü	Int	1	-	Okuma/Yazma
0x0798	Aşırı sıcaklık alarm seviyesi	Int	1	Derece	Okuma/Yazma
0x0799	Aşırı sıcaklık alarm Bekleme süresi	Int	1	Sn	Okuma/Yazma
0x079A	Aşırı sıcaklık alarmı, kompanzasyon kontrolü	Int	1	-	Okuma/Yazma
0x079B	Aşırı sıcaklık alarmı, alarm rölesi kontrolü	Int	1	-	Okuma/Yazma
0x079C	Yüksek Thd gerilim alarm % seviyesi	Int	1	%	Okuma/Yazma
0x079D	Yüksek Thd akım alarm % seviyesi	Int	1	%	Okuma/Yazma
0x079E	Yüksek Thd alarm Bekleme süresi	Int	1	Sn	Okuma/Yazma
0x079F	Yüksek Thd alarmı, kompanzasyon kontrolü	Int	1	-	Okuma/Yazma
0x07A0	Yüksek Thd alarmı, alarm rölesi kontrolü	Int	1	-	Okuma/Yazma
Bos Alan					
0x07A2	Kompanzasyon (Aşırı) alarm kontrolü	Int	1	-	Okuma/Yazma
0x07A3	Kompanzasyon (Eksik) alarm kontrolü	Int	1	-	Okuma/Yazma
0x07A4	Kompanzasyon alarm bekleme süresi	Int	1	Sn	Okuma/Yazma
0x07A5	Kompanzasyon alarmı, alarm rölesi kontrolü	Int	1	-	Okuma/Yazma
0x07A6	Oran End/Akt alarm kontrolü seviyesi	Int	1	%	Okuma/Yazma
0x07A7	Oran Kap/Akt alarm kontrolü seviyesi	Int	1	%	Okuma/Yazma
0x07A8	Oran alarm bekleme süresi	Int	1	Sn	Okuma/Yazma
0x07A9	Oran alarmı, alarm rölesi kontrolü	Int	1	-	Okuma/Yazma
0x07AA	Alarm Fonksiyon İptal	Int	1	-	Okuma/Yazma
0x07AB	Fan Çalıştırma Üst sıcaklık seviyesi	Int	1	Derece	Okuma/Yazma
0x07AC	Fan Durdurma Alt sıcaklık seviyesi	Int	1	Derece	Okuma/Yazma
0x07AD	Fan Fonksiyon İptal	Int	1	-	Okuma/Yazma
0x07AE	Yük Profili 2. Kayıt Türü Başlangıç adresi	Int	1	-	Okuma/Yazma
0x07AF	Yük Profili 3. Kayıt Türü Başlangıç adresi	Int	1	-	Okuma/Yazma
0x07B0	Yük Profili 4. Kayıt Türü Başlangıç adresi	Int	1	-	Okuma/Yazma
0x07B1	Yük profili Kayıt Periyodu	Int	1	Dakika	Okuma/Yazma
0x07B2	Şifre Aktif / Pasif kontrolü	Int	1	-	Okuma/Yazma
0x07B3	Şifre Değişiklik kontrolü	Int	1	-	Okuma/Yazma
0x07B4	Alarm Sıfırlama (Oran Alarmı Hariç)	Int	1	-	Okuma/Yazma
0x07B5	Oran alarmı Sıfırlama	Int	1	-	Okuma/Yazma
0x07B6	Enerji Sıfırlama	Int	1	-	Okuma/Yazma
0x07B7	Cihaz Reset (Fabrika ayarına dönme)	Int	1	-	Okuma/Yazma
0x07B8	Takvimin Yılı	Int	1	Yıl	Okuma/Yazma
0x07B9	Takvimin Ayı	Int	1	Ay	Okuma/Yazma

0x07BA	Takvimin Günü	Int	1	Gün	Okuma/Yazma
0x07BB	Saatin Saat hanesi	Int	1	Saat	Okuma/Yazma
0x07BC	Saatin Dakika hanesi	Int	1	Dakika	Okuma/Yazma
0x07BD	Saatin Saniye Hanesi	Int	1	Saniye	Okuma/Yazma
Be-bf	Bos Alan				
0x07C0	1. Rôle Kademe durumu	Int	1	-	Okuma/Yazma
0x07C1	2. Rôle Kademe durumu	Int	1	-	Okuma/Yazma
0x07C2	3. Rôle Kademe durumu	Int	1	-	Okuma/Yazma
0x07C3	4. Rôle Kademe durumu	Int	1	-	Okuma/Yazma
0x07C4	5. Rôle Kademe durumu	Int	1	-	Okuma/Yazma
0x07C5	6. Rôle Kademe durumu	Int	1	-	Okuma/Yazma
0x07C6	7. Rôle Kademe durumu	Int	1	-	Okuma/Yazma
0x07C7	8. Rôle Kademe durumu	Int	1	-	Okuma/Yazma
0x07C8	9. Rôle Kademe durumu	Int	1	-	Okuma/Yazma
0x07C9	10. Rôle Kademe durumu	Int	1	-	Okuma/Yazma
0x07CA	11. Rôle Kademe durumu	Int	1	-	Okuma/Yazma
0x07CB	12. Rôle Kademe durumu	Int	1	-	Okuma/Yazma
0x07CC	13. Rôle Kademe durumu	Int	1	-	Okuma/Yazma
0x07CD	14. Rôle Kademe durumu	Int	1	-	Okuma/Yazma
0x07CE	15. Rôle Kademe durumu	Int	1	-	Okuma/Yazma
0x07CF	16. Rôle Kademe durumu	Int	1	-	Okuma/Yazma
0x07D0	E1. Rôle Kademe durumu	Int	1	-	Okuma/Yazma
0x07D1	E2. Rôle Kademe durumu	Int	1	-	Okuma/Yazma
0x07D2	E3. Rôle Kademe durumu <i>(Alarm Fonk. İptal ise)</i>	Int	1	-	Okuma/Yazma
0x07D3	E4. Rôle Kademe durumu <i>(Fan Fonk. İptal ise)</i>	Int	1	-	Okuma/Yazma
0x07D4	1. Kademeye bağlı Kondansatör Gücü	Long	1000	Var	Okuma/Yazma
0x07D6	2. Kademeye bağlı Kondansatör Gücü	Long	1000	Var	Okuma/Yazma
0x07D8	3. Kademeye bağlı Kondansatör Gücü	Long	1000	Var	Okuma/Yazma
0x07DA	4. Kademeye bağlı Kondansatör Gücü	Long	1000	Var	Okuma/Yazma
0x07DC	5. Kademeye bağlı Kondansatör Gücü	Long	1000	Var	Okuma/Yazma
0x07DE	6. Kademeye bağlı Kondansatör Gücü	Long	1000	Var	Okuma/Yazma
0x07E0	7. Kademeye bağlı Kondansatör Gücü	Long	1000	Var	Okuma/Yazma
0x07E2	8. Kademeye bağlı Kondansatör Gücü	Long	1000	Var	Okuma/Yazma
0x07E4	9. Kademeye bağlı Kondansatör Gücü	Long	1000	Var	Okuma/Yazma
0x07E6	10. Kademeye bağlı Kondansatör Gücü	Long	1000	Var	Okuma/Yazma

0x07E8	11. Kademeye bağlı Kondansatör Gücü	Long	1000	Var	Okuma/Yazma
0x07EA	12. Kademeye bağlı Kondansatör Gücü	Long	1000	Var	Okuma/Yazma
0x07EC	13. Kademeye bağlı Kondansatör Gücü	Long	1000	Var	Okuma/Yazma
0x07EE	14. Kademeye bağlı Kondansatör Gücü	Long	1000	Var	Okuma/Yazma
0x07F0	15. Kademeye bağlı Kondansatör Gücü	Long	1000	Var	Okuma/Yazma
0x07F2	16. Kademeye bağlı Kondansatör Gücü	Long	1000	Var	Okuma/Yazma
0x07F4	E1. Kademeye bağlı Endüktör Gücü	Long	1000	Var	Okuma/Yazma
0x07F6	E2. Kademeye bağlı Endüktör Gücü	Long	1000	Var	Okuma/Yazma
0x07F8	E3. Kad. bağlı Endüktör Gücü (Alarm Fonk. İptal ise)	Long	1000	Var	Okuma/Yazma
0x07FA	E4. Kad. bağlı Endüktör Gücü (Fan Fonk. İptal ise)	Long	1000	Var	Okuma/Yazma
0x07FC	1. Kademenin bağlı olduğu Faz Numarası	Int	1	-	Okuma/Yazma
0x07FD	2. Kademenin bağlı olduğu Faz Numarası	Int	1	-	Okuma/Yazma
0x07FE	3. Kademenin bağlı olduğu Faz Numarası	Int	1	-	Okuma/Yazma
0x07FF	4. Kademenin bağlı olduğu Faz Numarası	Int	1	-	Okuma/Yazma
0x0800	5. Kademenin bağlı olduğu Faz Numarası	Int	1	-	Okuma/Yazma
0x0801	6. Kademenin bağlı olduğu Faz Numarası	Int	1	-	Okuma/Yazma
0x0802	7. Kademenin bağlı olduğu Faz Numarası	Int	1	-	Okuma/Yazma
0x0803	8. Kademenin bağlı olduğu Faz Numarası	Int	1	-	Okuma/Yazma
0x0804	9. Kademenin bağlı olduğu Faz Numarası	Int	1	-	Okuma/Yazma
0x0805	10. Kademenin bağlı olduğu Faz Numarası	Int	1	-	Okuma/Yazma
0x0806	11. Kademenin bağlı olduğu Faz Numarası	Int	1	-	Okuma/Yazma
0x0807	12. Kademenin bağlı olduğu Faz Numarası	Int	1	-	Okuma/Yazma
0x0808	13. Kademenin bağlı olduğu Faz Numarası	Int	1	-	Okuma/Yazma
0x0809	14. Kademenin bağlı olduğu Faz Numarası	Int	1	-	Okuma/Yazma
0x080A	15. Kademenin bağlı olduğu Faz Numarası	Int	1	-	Okuma/Yazma
0x080B	16. Kademenin bağlı olduğu Faz Numarası	Int	1	-	Okuma/Yazma
0x080C	E1. Kademenin bağlı olduğu Faz Numarası	Int	1	-	Okuma/Yazma
0x080D	E2. Kademenin bağlı olduğu Faz Numarası	Int	1	-	Okuma/Yazma
0x080E	E3. Kad. bağlı olduğu Faz No (Alarm Fonk. İptal ise)	Int	1	-	Okuma/Yazma
0x080F	E4. Kad. bağlı olduğu Faz No (Fan Fonk. İptal ise)	Int	1	-	Okuma/Yazma

7.2- Kondansatör Hesap Tablosu

			
KONDANSATÖR GÜÇLERİ	FAZ-BAĞLANTI (Q/3)	FAZ-NÖTR BAĞLANTI (Q/6)	FAZ-NÖTR KÖPRÜLÜ BAĞLANTI (2xQ/9)
0.5 KVAR	0.16 KVAR	0.08 KVAR	0.11 KVAR
1 KVAR	0.33 KVAR	0.16 KVAR	0.22 KVAR
1.5 KVAR	0.5 KVAR	0.25 KVAR	0.33 KVAR
2.5 KVAR	0.83 KVAR	0.41 KVAR	0.55 KVAR
5 KVAR	1.66 KVAR	0.83 KVAR	1.11 KVAR
7.5 KVAR	2.5 KVAR	1.25 KVAR	1.66 KVAR
10 KVAR	3.33 KVAR	1.66 KVAR	2.22 KVAR
15 KVAR	5 KVAR	2.5 KVAR	3.33 KVAR
20 KVAR	6.66 KVAR	3.33 KVAR	4.44 KVAR
25 KVAR	8.3 KVAR	4.1 KVAR	5.5 KVAR
30 KVAR	10 KVAR	5 KVAR	6.66 KVAR

7.3- Teknik Özellikler


İşletme Gerilimi (Un)	:	220V AC
İşletme Gerilim Aralığı	:	(0.68 - 1.36)xUn (150-300Volt)
İşletme Akım Aralığı	:	0.015 - 6 A
Akım Ölçüm aralığı	:	0.003 - 6 A
Jeneratör Giriş Aralığı	:	150 - 300 V AC
İşletme Frekansı	:	50 Hz
İşletme sıcaklık aralığı	:	-5°C ile + 85°C
Kademe Sayısı	:	16 Kondansatör, 2+2 Endüktif (+2 → Alarm ve fan çıkışları seçmeliidir.) * (Sadece RG5xx-C/xC' vardır.) 16 Kondansatör TR1, TR2,TR3 Tristör kontrol çıkışları (RG520-T/TC)
Güç harcaması	:	<4VA
Çıkış kontağı	:	5A
Gösterge	:	1 satır 4 digit alfa numerik ve 3 satır 4 digit 7-Segment gösterge
Kablo Çapı	:	2.5 mm ²
Koruma sınıfı	:	IP20 ve IP40
Bağlantı şekli	:	Terminal Bağlantı
Ölçüm Hassasiyeti	:	 Gerilim, Akım ve CosΦ = %1 Aktif, Reaktif ve Görünür Güç = %1 Sıcaklık = 25°C ile 85°C arasında ± 5 °C.
Ayar Sınırıları	:	 Hedef CosΦ = 0.8 endüktif ile 0.8 kapasitif Akım Trafosu Oranı = 5 / 5 ile 5000 / 5 arası Gerilim Trafosu Oranı = 220 / 220 (RG5XX modelinde sabittir.)
RS485 Haberleşme	:	(Sadece RG 518-C ve RG 520 - EC ' vardır.)
Adres	:	1-247
BaudRate	:	1200, 2400, 4800, 9600, 19200 ve 38400 bps
Parite	:	yok, tek, çift

	Fabrika Çıkış	Min	Max
Çalışma Modu	Auto	0	1
Hedef CosΦ Endüktif sınır	0,995	0,800	1,000
Hedef CosΦ Kapasitif sınır	0,995	0,800	1,000
Kademe ON bekleme süresi (sn)	10	1	180
Kademe OFF bekleme süresi (sn)	10	1	180
Kademe deşarj bekleme süresi (sn)	14	1	180
Kademe günlük test kontrol	0	0	1


Şifre Kontrol	Pasif(0)	0	1
Şifre	1234	0	9999
Akım Trafosu	5	5	5000
Gerilim Trafosu	220	220	220
Aşırı Gerilim Alarm Seviyesi (volt)	260	242	300
Aşırı Gerilim Alarm Beklemesi	5	1	60
Aşırı Gerilim Alarm Röle çıkışı	Pasif(0)	0	1
Aşırı Gerilim Alarm Komp. Kontrolü	Aktif(1)	0	1
Düşük Gerilim Alarm Seviyesi (volt)	180	150	200
Düşük Gerilim Alarm Beklemesi	5	1	60
Düşük Gerilim Alarm Röle çıkışı	Pasif(0)	0	1
Düşük Gerilim Alarm Komp. Kontrolü	Aktif(1)	0	1
Aşırı Akım Alarm Seviyesi (amper)	5	1	5
Aşırı Akım Alarm Beklemesi	5	1	60
Aşırı Akım Alarm Röle çıkışı	Pasif(0)	0	1
Aşırı Akım Alarm Komp. Kontrolü	Aktif(1)	0	1
Aşırı Sıcaklık Alarm Seviyesi (°C)	60	30	85
Aşırı Sıcaklık Alarm Beklemesi	5	1	60
Aşırı Sıcaklık Alarm Röle çıkışı	Pasif(0)	0	1
Aşırı Sıcaklık Alarm Komp. Kontrolü	Aktif(1)	0	1
Aşırı Harmonik Gerilim Alarm Seviyesi	40	0	100
Aşırı Harmonik Akım Alarm Seviyesi	40	0	100
Aşırı Harmonik Alarm Beklemesi	5	1	60
Aşırı Harmonik Alarm Röle çıkışı	Pasif(0)	0	1
Aşırı Harmonik Alarm Komp. Kontrolü	Aktif(1)	0	1
Komp. Aşırı kontrolü	Aktif(1)	0	1
Komp. Eksik kontrolü	Aktif(1)	0	1
Komp. Alarm Beklemesi	5	1	60
Komp. Alarm Röle çıkışı	Pasif(0)	0	1
Oran. End/Akt sınır	20	0	35
Oran Kap/Akt sınır	10	0	25
Oran Alarm Beklemesi	300	1	900
Oran Alarm Röle çıkışı	Pasif(0)	0	1
Fan üst sıcaklık (°C)	40	35	80
Fan Alt sıcaklık (°C)	30	30	75
RS485 Baud (bps)	9600	1200	38400
RS485 Parity	None	0	2
RS485 Adres	1	1	247

7.4- Menü Haritası

7.4.1-Ana Menü



7.4.2-Programlama Menüsü



Not: 485 menüsü (Sadece RG 5xx-C/xC ' vardır.)